## 急傾斜地の崩壊区域調書

Y19  Y18 0  Y20  R10  Y17  R11  R12  Y22  Y23  Y14  Y13  Y14  Y13  Y17  R5  R14  Y2  Y3  Y4  Y17  R15  R16  R17  R17  R17  R2  Y6  Y7  Y8	Y19  Y18	心臓が地の位置	### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	置図 <i>II-031K2087</i>	箇所名	松戸13	所在地	松戸市松戸	調査年度	2023
Y18	Y18		箇所番号	II =031N2087	固別石	14T-13	所任地	147 11144		
1.1 000	Ţ			R10 Y17 R9 R8 Y16	R7 R6 Y13 Y12 F	Y21  R12  Y22  R13  R1  R1	Y1  R15  R3  R  R  Y6  Y7	Y4 >R16 R17 Y5 1		N

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2023

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-031K2087 | 箇所名 | 松戸13 | **水**戸13 | **所在地** | **水**戸市松戸

	危害のおそれ ───	.のある区域( 	の座標(土砂災	害警戒区域 ———	)	著しい	危害のおそれ	ıのある区域 	の座標(土砂ジ	災害特別警刑	(区域)
地点記 <del>号</del>	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記 <del>号</del>	X(m)	Y(m)	地点記 <del>号</del>	X(m)	Y(m)
Y1	-24767.55	6090.80				R1	-24805.13	6105.60			
Y2	-24783.18	6098.18				R2	-24814.01	6104.00			
Y3	-24783.09	6109.58				R3	-24806.95	6087.64			
Y4	-24786.71	6108.93				R4	-24794.22	6067.13			
Y5	-24805.13	6105.60				R5	-24785.05	6055.09			
Y6	-24821.17	6102.70				R6	-24772.08	6046.64			
Y7	-24830.29	6101.05				R7	-24770.77	6037.74			
Y8	-24831.01	6100.92				R8	-24767.02	6027.30			
Y9	-24821.58	6081.15				R9	-24754.16	6027.39			
Y10	-24807.93	6054.96				R10	-24745.38	6027.45			
Y11	-24796.91	6043.84				R11	-24754.46	6043.93			
Y12	-24786.69	6036.12				R12	-24759.69	6055.56			
Y13	-24785.68	6031.94				R13	-24772.70	6066.82			
Y14	-24784.16	6027.18				R14	-24779.68	6080.03			
Y15	-24781.27	6027.20				R15	-24794.58	6093.13			
Y16	-24774.16	6027.25				R16	-24797.33	6107.01			
Y17	-24754.16	6027.39				R17	-24805.13	6105.60			
Y18	-24738.13	6027.50									
Y19	-24726.16	6027.58									
Y20	-24738.85	6049.41									
Y21	-24749.36	6063.00									
Y22	-24761.44	6077.50									
Y23	-24767.55	6090.80									