急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのあ	る土地等の座標位	置図		200 加农产品			調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	箇所番号	<i>II −031K2114</i>	箇所名	千駄堀10	所在地	松戸市千駄堀		
高傾斜地の位直	 固 /// 金 方	II-031K2114	Y6 Y7 Y8 Y9 Y10	Y34 Y35 Y36 Y5 Y5		化二一甲十二烷、光出		N.
			Y11 O	Y20 Y3 Y21 Y2 Y18 Y1	Y29 Y28 Y27 4 Y26 Y25			
							0	1:1,000 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-031K2114 | 箇所名 | *千駄堀10* | 所在地 | 松戸市千駄堀

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)					著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)						
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-21809.17	8777.43	Y30	-21784.33	8790.10						
Y2	-21804.21	8776.16	Y31	-21766.87	8782.10						
Y3	-21786.00	8771.26	Y32	-21750.61	8775.84						
Y4	-21768.98	8767.49	Y33	-21752.91	8769.77						
Y5	-21754.63	8763.02	Y34	-21754.15	8766.49						
Y6	-21760.40	8749.74	Y35	-21754.15	8766.48						
Y7	-21761.17	8747.98	Y36	-21754.58	8765.37						
Y8	-21761.17	8747.97									
Y9	-21762.18	8745.64									
Y10	-21765.16	8738.80									
Y11	-21778.82	8744.06									
Y12	-21795.03	8750.31									
Y13	-21811.82	8756.79									
Y14	-21816.59	8758.64									
Y15	-21814.95	8762.80									
Y16	-21812.92	8767.93									
Y17	-21812.92	8767.94									
Y18	-21811.35	8771.90									
Y19	-21759.96	8751.14									
Y20	-21776.09	8758.64									
Y21	-21794.49	8767.04									
Y22	-21811.06	8775.36									
Y23	-21815.71	8779.51									
Y24	-21813.24	8785.60									
Y25	-21811.95	8788.77									
Y26	-21811.95	8788.79									
Y27	-21810.24	8792.99									
Y28	-21808.18	8798.05									
Y29	-21801.50	8797.27									

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)