## 急傾斜地の崩壊区域調書

式5-4 危害のおそれのあ 急傾斜地の位置	ある土地等の座標位	置図	·····································		********	調査年度	令和4年度
急傾斜地の位置	<b>置</b> 所番号	II -033K2011	所名 <i>芝崎5</i>	所在地	流山市芝崎		
							N A
							J.
							*
			V 7				
			Y-7				
				Y-6			
			Y-8_/	, ,			
			Y-9		y−5		
			R−6 <b>~</b>		/		
			D	-5 /			
		R−1		/			
		Y−1 <		<b>Y</b> -	1		
			R-2	R-4	4		
			`	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
			Y−2	<b>→</b> R-3			
				V 0			
				Y-3			
						0	1:500 10 20m
							10 2011

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

芝崎5 急傾斜地の位置 箇所番号 箇所名 所在地 流山市芝崎 *II −033K2011* 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 X(m) Y(m) 地点記号 X(m) Y(m) 地点記号 X(m)Y(m) 地点記号 X(m)Y(m) 8634.98 -16322.94R01 -16318.07 8638.70 Y01 -16331.78 -16325.46 8652.97 8649.49 R02 Y02 Y03 8661.61 -16339.59 R03 -16332.68 8664.75 -16323.86 R04 -16325.14 8668.17 Y04 8668.75 8676.57 Y05 -16308.85 R05 -16318.51 8656.79 -16303.49 Y06 8665.06 R06 -16313.10 8642.50 Y07 8651.01 -16298.41 Y08 8646.60 -16307.07 -16310.74 Y09 8644.30 平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)