


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地の区域の座標位置図


調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-041K2145-1	箇所名	鷲野谷9	所在地	柏市鷲野谷
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の区域の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

Π-041K2145-1

箇所名

鷺野谷9

所在地

柏市鷺野谷

[illegible]


※測量座標系 JGD2011 平面直角座標第9系

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地の区域の座標位置図

調査年度	2024
------	------


急傾斜地の位置	箇所番号	II-041K2145-2	箇所名	鷲野谷9	所在地	柏市鷲野谷
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の区域の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-041K2145-2

箇所名

鷺野谷9

所在地

柏市鷺野谷

[illegible]

※測量座標系 JGD2011 平面直角座標第9系