


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-042K2036(-1)	箇所名	船戸3	所在地	我孫子市船戸2丁目、根戸
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	--------------



凡 例

●

危害のおそれのある土地等の端点

■

危害のおそれのある土地の区域

■

著しい危害のおそれのある土地の区域

Y-1

危害のおそれのある土地の端点 地点記号

R-1

著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-042K2036(-1)

箇所名

船戸3

所在地

我孫子市船戸2丁目、根戸

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-042K2036(-2)	箇所名	船戸3	所在地	我孫子市船戸2丁目、根戸
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	--------------



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-042K2036(-2)

箇所名

船戸3

所在地

我孫子市船戸2丁目、根戸

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-042K2036(-3)	箇所名	船戸3	所在地	我孫子市船戸2丁目、根戸
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	--------------



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-042K2036(-3)	箇所名	船戸3	所在地	我孫子市船戸2丁目、根戸
---------	------	----------------	-----	-----	-----	--------------

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)