

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-1	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

急傾斜地の位置

箇所番号


II-061K2009-1

箇所名

伊能31

所在地

成田市伊能



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-1	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書


様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-2	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

N



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-2	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-3	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-3	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-4	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2009-4 箇所名 伊能31 所在地 成田市伊能

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-5	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2009-5	箇所名	伊能31	所在地	成田市伊能
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県