


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度		令和5年度	
急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2133	箇所名	橋賀台1	所在地
		成田市橋賀台2丁目、はなのき台2丁目			



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2133	箇所名	橋賀台1	所在地	成田市橋賀台2丁目、はなのき台2丁目					
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-24919.64	40813.24				R-1	-24967.34	40807.84			
Y-2	-24920.02	40814.50				R-2	-24967.41	40808.20			
Y-3	-24923.22	40825.11				R-3	-24968.50	40813.83			
Y-4	-24925.47	40832.58				R-4	-24968.99	40816.36			
Y-5	-24926.37	40835.57				R-5	-24982.93	40814.63			
Y-6	-24928.36	40842.15				R-6	-24993.90	40812.32			
Y-7	-24945.74	40837.13				R-7	-24993.29	40809.59			
Y-8	-24957.85	40834.58				R-8	-24992.08	40804.13			
Y-9	-24971.97	40831.69				R-9	-24991.95	40803.52			
Y-10	-24985.92	40829.99				R-10	-24981.14	40805.41			
Y-11	-24997.27	40827.55									
Y-12	-24997.56	40827.23									
Y-13	-24995.75	40820.07									
Y-14	-24997.56	40818.46									
Y-15	-24999.63	40816.61									
Y-16	-24999.47	40815.86									
Y-17	-24998.97	40813.53									
Y-18	-24997.92	40808.64									
Y-19	-24996.82	40803.54									
Y-20	-24995.82	40798.87									
Y-21	-24990.05	40794.94									
Y-22	-24979.42	40796.52									
Y-23	-24965.72	40799.49									
Y-24	-24951.53	40803.61									
Y-25	-24936.72	40807.58									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)