


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2138 箇所名 玉造1 所在地 成田市玉造5丁目、山口



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2138	箇所名	玉造1	所在地	成田市玉造5丁目、山口
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------------

[illegible][illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)