

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-061K2258-1

箇所名

松子16

所在地

成田市松子



1:1,500

0 30 60 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

Π-061K2258-1

箇所名

松子16

所在地

成田市松子

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-18589.74	53142.12	Y31	-18500.24	53085.02	R1	-18577.36	53129.72	R31	-18505.11	53121.84
Y2	-18573.78	53154.53	Y32	-18499.38	53086.02	R2	-18564.66	53141.03	R32	-18505.11	53121.84
Y3	-18552.17	53166.18	Y33	-18502.25	53097.33	R3	-18548.98	53150.14	R33	-18518.18	53131.61
Y4	-18534.26	53172.79	Y34	-18515.14	53109.35	R4	-18536.08	53156.12	R34	-18521.24	53135.71
Y5	-18511.39	53148.68	Y35	-18515.14	53109.35	R5	-18516.25	53142.28	R35	-18538.22	53136.62
Y6	-18505.31	53146.96	Y36	-18528.57	53119.22	R6	-18511.43	53139.66	R36	-18545.59	53133.08
Y7	-18492.24	53137.89	Y37	-18530.75	53123.20	R7	-18498.40	53130.21	R37	-18554.96	53126.69
Y8	-18492.24	53137.89	Y38	-18540.13	53119.14	R8	-18498.40	53130.21	R38	-18566.44	53118.77
Y9	-18475.74	53121.99	Y39	-18542.46	53117.33	R9	-18482.03	53116.14	R39	-18571.70	53124.04
Y10	-18456.26	53110.13	Y40	-18545.97	53113.38	R10	-18469.76	53101.60			
Y11	-18449.19	53086.76	Y41	-18555.99	53108.31	R11	-18464.17	53086.52			
Y12	-18463.87	53069.03	Y42	-18561.38	53113.71	R12	-18473.15	53076.33			
Y13	-18475.89	53052.83	Y43	-18563.06	53115.39	R13	-18482.41	53062.42			
Y14	-18478.91	53057.26	Y44	-18571.70	53124.04	R14	-18488.09	53066.22			
Y15	-18478.82	53056.96				R15	-18485.40	53055.90			
Y16	-18477.45	53050.56				R16	-18483.29	53047.67			
Y17	-18468.65	53042.91				R17	-18474.93	53038.09			
Y18	-18463.83	53033.04				R18	-18469.59	53027.80			
Y19	-18466.32	53026.38				R19	-18470.10	53022.61			
Y20	-18473.40	53019.32				R20	-18473.40	53019.32			
Y21	-18479.06	53013.67				R21	-18476.07	53021.90			
Y22	-18479.58	53013.16				R22	-18482.01	53032.64			
Y23	-18486.14	53006.60				R23	-18489.40	53044.65			
Y24	-18488.82	53010.29				R24	-18492.29	53054.79			
Y25	-18495.61	53022.20				R25	-18494.87	53065.49			
Y26	-18504.34	53037.27				R26	-18489.99	53073.88			
Y27	-18508.63	53052.15				R27	-18484.06	53083.45			
Y28	-18511.43	53063.71				R28	-18481.76	53086.22			
Y29	-18499.03	53084.66				R29	-18484.73	53092.14			
Y30	-18499.10	53084.91				R30	-18489.29	53109.39			



平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2258-2	箇所名	松子16	所在地	成田市松子
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県