


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2259-1	箇所名	松子17	所在地	成田市松子
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2259-1	箇所名	松子17	所在地	成田市松子
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2259-2	箇所名	松子17	所在地	成田市松子
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2259-2	箇所名	松子17	所在地	成田市松子
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)