


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-1)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------------



- 凡 例
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-1)		箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目				
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23883.81	40512.20				R-1	-23878.48	40514.09			
Y-2	-23880.25	40513.47				R-2	-23874.39	40515.54			
Y-3	-23874.39	40515.54				R-3	-23877.64	40520.03			
Y-4	-23873.37	40515.90				R-4	-23878.21	40523.12			
Y-5	-23872.23	40516.24				R-5	-23875.13	40528.65			
Y-6	-23870.99	40516.43				R-6	-23871.14	40532.57			
Y-7	-23869.52	40516.52				R-7	-23866.16	40534.44			
Y-8	-23862.80	40516.93				R-8	-23860.35	40535.11			
Y-9	-23859.53	40517.13				R-9	-23853.06	40533.40			
Y-10	-23860.79	40519.53				R-10	-23840.10	40532.51			
Y-11	-23859.47	40520.14				R-11	-23841.67	40538.61			
Y-12	-23854.26	40517.74				R-12	-23843.32	40545.05			
Y-13	-23836.03	40516.72				R-13	-23843.55	40545.94			
Y-14	-23824.77	40521.98				R-14	-23851.89	40548.67			
Y-15	-23826.66	40527.91				R-15	-23861.20	40549.73			
Y-16	-23827.80	40531.51				R-16	-23870.20	40551.97			
Y-17	-23831.63	40543.51				R-17	-23881.72	40550.50			
Y-18	-23832.74	40547.01				R-18	-23891.29	40541.33			
Y-19	-23837.70	40562.57				R-19	-23896.53	40530.08			
Y-20	-23846.65	40557.98				R-20	-23895.16	40517.83			
Y-21	-23850.76	40563.41									
Y-22	-23862.12	40565.46									
Y-23	-23873.98	40568.41									
Y-24	-23891.35	40566.83									
Y-25	-23905.58	40552.54									
Y-26	-23913.11	40536.38									
Y-27	-23912.47	40515.66									


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-2)	箇所名
			船形6
		所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-2)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------------

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-3)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-3)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23897.99	40614.87				R-1	-23902.98	40616.50
Y-2	-23906.61	40617.69				R-2	-23906.61	40617.69
Y-3	-23907.49	40617.98				R-3	-23907.49	40617.98
Y-4	-23913.57	40619.97				R-4	-23909.62	40610.63
Y-5	-23915.97	40620.76				R-5	-23910.02	40601.28
Y-6	-23923.07	40623.09				R-6	-23911.62	40598.48
Y-7	-23925.07	40615.50				R-7	-23916.01	40585.85
Y-8	-23925.63	40610.32				R-8	-23921.92	40580.22
Y-9	-23937.17	40616.58				R-9	-23931.56	40594.44
Y-10	-23944.42	40620.51				R-10	-23942.39	40602.33
Y-11	-23961.18	40629.96				R-11	-23950.03	40605.19
Y-12	-23961.51	40628.81				R-12	-23965.86	40614.10
Y-13	-23964.01	40620.37				R-13	-23968.34	40605.70
Y-14	-23968.34	40605.70				R-14	-23970.67	40597.82
Y-15	-23972.00	40593.31				R-15	-23955.38	40590.60
Y-16	-23974.97	40583.26				R-16	-23947.40	40588.65
Y-17	-23960.21	40577.41				R-17	-23942.31	40578.13
Y-18	-23952.61	40574.41				R-18	-23921.08	40572.21
Y-19	-23951.90	40563.58				R-19	-23909.37	40577.85
Y-20	-23920.31	40564.75				R-20	-23898.73	40590.51
Y-21	-23903.28	40570.50				R-21	-23894.65	40596.42
Y-22	-23887.35	40583.46				R-22	-23901.29	40608.01
Y-23	-23881.25	40592.17						
Y-24	-23893.59	40605.59						


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

		調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-4)	箇所名
			船形6
		所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2309(-4)	箇所名	船形6	所在地	成田市船形、吾妻1丁目、吾妻3丁目
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	-------------------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23979.45	40583.47			
Y-2	-23980.60	40580.23			
Y-3	-23982.80	40574.05			
Y-4	-23985.12	40567.55			
Y-5	-23987.11	40561.97			
Y-6	-23988.47	40558.13			
Y-7	-23974.71	40546.46			
Y-8	-23971.76	40543.48			
Y-9	-23964.61	40544.15			
Y-10	-23962.14	40544.96			
Y-11	-23962.04	40544.99			
Y-12	-23960.28	40539.84			
Y-13	-23961.28	40537.35			
Y-14	-23955.48	40534.06			
Y-15	-23952.58	40532.42			
Y-16	-23945.27	40528.29			
Y-17	-23935.48	40522.76			
Y-18	-23931.51	40520.52			
Y-19	-23926.82	40536.79			
Y-20	-23924.55	40545.71			
Y-21	-23933.62	40554.27			
Y-22	-23936.72	40572.66			
Y-23	-23959.43	40579.62			

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)