


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2311(-2) 箇所名 船形7 所在地 成田市船形



- 凡 例
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	II-061K2311(-2)	箇所名	船形7	所在地	成田市船形				
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23569.01	39294.87				R-1	-23566.29	39299.45			
Y-2	-23566.82	39298.56				R-2	-23563.91	39303.47			
Y-3	-23563.91	39303.47				R-3	-23570.04	39312.77			
Y-4	-23560.91	39308.55				R-4	-23585.23	39308.55			
Y-5	-23557.06	39315.03				R-5	-23591.83	39299.16			
Y-6	-23555.81	39317.15				R-6	-23599.48	39298.23			
Y-7	-23565.63	39326.28				R-7	-23599.68	39296.04			
Y-8	-23566.61	39325.83				R-8	-23600.22	39290.15			
Y-9	-23567.38	39325.48				R-9	-23589.02	39293.36			
Y-10	-23567.77	39325.30				R-10	-23582.42	39303.07			
Y-11	-23570.00	39324.24				R-11	-23572.38	39301.65			
Y-12	-23573.69	39322.42									
Y-13	-23577.80	39320.39									
Y-14	-23582.16	39318.37									
Y-15	-23586.52	39316.35									
Y-16	-23588.70	39315.32									
Y-17	-23593.25	39312.91									
Y-18	-23597.42	39310.70									
Y-19	-23598.37	39310.22									
Y-20	-23598.53	39308.42									
Y-21	-23598.94	39304.00									
Y-22	-23599.68	39296.04									
Y-23	-23600.95	39282.30									
Y-24	-23586.11	39287.34									
Y-25	-23578.83	39296.05									
Y-26	-23574.82	39290.02									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)