


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2341(-1) 箇所名 台方15 所在地 成田市台方、下方



凡例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2341(-1)	箇所名	台方15	所在地	咸田市台方、下方
---------	------	-----------------	-----	------	-----	----------

[illegible][illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-061K2341(-2) 箇所名 台方15 所在地 成田市台方、下方



- 凡 例
- 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧						調査年度	令和5年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2341(-2)	箇所名	台方15	所在地	成田市台方、下方	

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-24929.92	39543.07			
Y-2	-24943.99	39556.68			
Y-3	-24949.33	39561.84			
Y-4	-24959.96	39572.13			
Y-5	-24967.15	39579.08			
Y-6	-24981.71	39569.38			
Y-7	-24991.10	39572.03			
Y-8	-25003.25	39567.87			
Y-9	-25014.22	39564.90			
Y-10	-25034.32	39559.08			
Y-11	-25032.08	39555.09			
Y-12	-25029.42	39550.36			
Y-13	-25026.49	39545.13			
Y-14	-25024.02	39540.74			
Y-15	-25021.59	39536.41			
Y-16	-25015.79	39534.45			
Y-17	-25006.63	39536.65			
Y-18	-24995.15	39540.26			
Y-19	-24991.28	39540.47			
Y-20	-24988.53	39539.63			
Y-21	-24985.78	39534.12			
Y-22	-24984.35	39532.85			
Y-23	-24981.91	39531.56			
Y-24	-24973.81	39533.64			
Y-25	-24956.33	39543.28			

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)