


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2404	箇所名	土屋9	所在地	成田市土屋
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地の端点 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地の端点 地点記号

1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-061K2404	箇所名	土屋9	所在地	成田市土屋
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-23111.19	43984.69	Y-28	-23134.76	43941.22
Y-2	-23117.43	43987.94	Y-29	-23125.58	43958.31
Y-3	-23120.06	43989.31	Y-30	-23119.14	43973.66
Y-4	-23127.15	43993.01			
Y-5	-23128.70	43993.81			
Y-6	-23136.02	43997.63			
Y-7	-23143.89	43986.75			
Y-8	-23149.29	43969.61			
Y-9	-23156.53	43952.31			
Y-10	-23163.67	43940.29			
Y-11	-23167.14	43940.77			
Y-12	-23176.43	43923.08			
Y-13	-23174.27	43919.88			
Y-14	-23182.26	43902.33			
Y-15	-23189.73	43885.66			
Y-16	-23199.90	43870.97			
Y-17	-23193.03	43868.26			
Y-18	-23190.59	43867.30			
Y-19	-23183.71	43864.59			
Y-20	-23178.61	43862.57			
Y-21	-23174.40	43860.92			
Y-22	-23163.09	43876.02			
Y-23	-23155.28	43892.14			
Y-24	-23149.01	43908.88			
Y-25	-23151.32	43911.39			
Y-26	-23143.76	43926.11			
Y-27	-23143.05	43926.79			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-23115.92	43987.15			
R-2	-23117.43	43987.94			
R-3	-23120.06	43989.31			
R-4	-23127.98	43978.33			
R-5	-23134.61	43962.61			
R-6	-23143.67	43945.76			
R-7	-23151.41	43932.27			
R-8	-23153.08	43931.95			
R-9	-23161.29	43916.04			
R-10	-23160.99	43914.10			
R-11	-23170.04	43897.71			
R-12	-23177.45	43881.22			
R-13	-23183.71	43864.59			
R-14	-23179.29	43862.84			
R-15	-23172.89	43879.57			
R-16	-23165.30	43895.92			
R-17	-23155.78	43911.83			
R-18	-23156.40	43913.76			
R-19	-23148.52	43929.09			
R-20	-23147.95	43930.00			
R-21	-23140.10	43943.94			
R-22	-23130.33	43960.58			
R-23	-23123.85	43976.15			

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)