


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2023-1	箇所名	根木名15	所在地	富里市根木名
---------	------	---------------	-----	-------	-----	--------



1:500

0 10 20 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 H-062K2023-1 箇所名 根木名15 所在地 富里市根木名

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2023-2	箇所名	根木名15	所在地	富里市根木名
---------	------	---------------	-----	-------	-----	--------



1:500

0 10 20 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2023-2	箇所名	根木名15	所在地	富里市根木名
---------	------	---------------	-----	-------	-----	--------

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2023-3	箇所名	根木名15	所在地	富里市根木名
---------	------	---------------	-----	-------	-----	--------



1:250



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2023-3	箇所名	根木名15	所在地	富里市根木名
---------	------	---------------	-----	-------	-----	--------

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-062K2023-4	箇所名	根木名15	所在地	富里市根木名
---------	------	---------------	-----	-------	-----	--------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 H-062K2023-4 箇所名 根木名15 所在地 富里市根木名

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県