


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070108	箇所名	伊能13	所在地	成田市伊能
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------



## 急傾斜地の崩壊区域調書



様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-070108	箇所名	伊能13	所在地	成田市伊能
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------

II-070108-b



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

## 調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-070108 箇所名 伊能13 所在地 成田市伊能

## 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) II-070108-a

著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) II-070108-a

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

## 調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-070108 箇所名 伊能13 所在地 成田市伊能

## 危険のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) II-070108-b

## 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) II-070108-b