


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|-------|-----|--------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-071K2020 | 箇所名 | 下飯田11 | 所在地 | 香取市下飯田 |
|---------|------|-------------|-----|-------|-----|--------|



| 凡 例 | |
|-----|------------------------|
| ● | 危害のおそれのある土地等の端点 |
| ■ | 危害のおそれのある土地の区域 |
| ■ | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

令和5年度

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県