


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | |
|------|------|
| 調査年度 | 2024 |
|------|------|

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-071K2052 | 箇所名 | 助沢1 | 所在地 | 香取市助沢 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-------|



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| | |
|------|------|
| 調査年度 | 2024 |
|------|------|

| | | | | | | |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-071K2052 | 箇所名 | 助沢1 | 所在地 | 香取市助沢 |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-------|

危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

著しい危害のおそれのある土地の座標

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)