


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-071K2189	箇所名	織幡2	所在地	香取市織幡
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------



## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 | 2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-071K2189 箇所名 織幡2 所在地 香取市織幡

#### 危害のおそれのある土地の座標

地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-15738.57	64577.96			
Y-2	-15755.05	64554.14			
Y-3	-15774.13	64552.65			
Y-4	-15787.30	64543.06			
Y-5	-15792.67	64527.29			
Y-6	-15806.41	64509.83			
Y-7	-15821.64	64532.20			
Y-8	-15824.59	64536.53			
Y-9	-15828.74	64542.62			
Y-10	-15836.85	64550.92			
Y-11	-15838.22	64552.32			
Y-12	-15843.84	64558.07			
Y-13	-15832.03	64568.30			
Y-14	-15815.77	64581.75			
Y-15	-15798.32	64592.05			
Y-16	-15783.67	64601.53			
Y-17	-15777.72	64605.84			
Y-18	-15776.42	64605.18			
Y-19	-15768.82	64601.28			
Y-20	-15758.95	64596.22			
Y-21	-15753.93	64591.72			
Y-22	-15746.67	64585.22			

#### 著しい危害のおそれのある土地の座標

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）