

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号



II-082K2092

箇所名

内山21

所在地

匝瑳市内山



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-082K2092	箇所名	内山21	所在地	匝瑳市内山
---------	------	------------	-----	------	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-27338.25	64436.98				R1	-27344.48	64434.70			
Y2	-27327.86	64430.69				R2	-27333.65	64427.69			
Y3	-27321.38	64412.60				R3	-27329.40	64409.68			
Y4	-27318.26	64404.24				R4	-27323.66	64396.56			
Y5	-27318.18	64406.87				R5	-27318.41	64399.09			
Y6	-27312.90	64415.26				R6	-27309.99	64403.69			
Y7	-27295.20	64418.70				R7	-27292.45	64407.51			
Y8	-27279.96	64409.43				R8	-27278.10	64402.46			
Y9	-27261.01	64415.26				R9	-27261.19	64407.12			
Y10	-27242.07	64417.24				R10	-27243.44	64409.08			
Y11	-27243.38	64409.42				R11	-27244.39	64403.43			
Y12	-27244.39	64403.43				R12	-27244.96	64400.02			
Y13	-27246.39	64391.49				R13	-27261.36	64399.09			
Y14	-27246.40	64391.43				R14	-27276.35	64395.93			
Y15	-27248.04	64381.63				R15	-27289.22	64394.35			
Y16	-27261.70	64383.67				R16	-27306.54	64389.94			
Y17	-27272.39	64381.13				R17	-27318.68	64390.35			
Y18	-27285.14	64377.72				R18	-27328.85	64391.34			
Y19	-27302.28	64372.95				R19	-27336.31	64407.17			
Y20	-27319.20	64373.19				R20	-27339.37	64424.72			
Y21	-27339.21	64380.90				R21	-27347.64	64433.55			
Y22	-27350.14	64402.14									
Y23	-27355.82	64416.19									
Y24	-27360.51	64428.85									
Y25	-27351.12	64432.28									
Y26	-27351.11	64432.28									
Y27	-27347.64	64433.55									
Y28	-27338.95	64436.72									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)