


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-121K2027-2		箇所名	興津22		所在地	勝浦市興津		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-96451.79	37744.82				R-1	-96453.96	37731.20			
Y-2	-96442.81	37737.56				R-2	-96447.09	37724.03			
Y-3	-96442.81	37737.56				R-3	-96447.09	37724.03			
Y-4	-96441.44	37743.41				R-4	-96441.95	37726.17			
Y-5	-96440.65	37743.21				R-5	-96439.24	37725.37			
Y-6	-96436.73	37740.42				R-6	-96437.38	37723.49			
Y-7	-96430.56	37730.47				R-7	-96437.38	37723.49			
Y-8	-96421.09	37727.46				R-8	-96429.88	37721.08			
Y-9	-96420.87	37719.18				R-9	-96420.95	37722.24			
Y-10	-96420.83	37717.47				R-10	-96420.87	37719.18			
Y-11	-96420.65	37710.67				R-11	-96420.83	37717.47			
Y-12	-96420.61	37709.42				R-12	-96429.39	37714.34			
Y-13	-96420.38	37700.67				R-13	-96437.46	37711.08			
Y-14	-96428.36	37700.35				R-14	-96437.46	37711.08			
Y-15	-96438.50	37697.30				R-15	-96439.74	37711.96			
Y-16	-96438.50	37697.30				R-16	-96442.35	37712.57			
Y-17	-96441.32	37697.85				R-17	-96449.51	37716.35			
Y-18	-96444.24	37698.45				R-18	-96449.51	37716.35			
Y-19	-96453.52	37703.69				R-19	-96456.00	37718.33			
Y-20	-96453.52	37703.69				R-20	-96455.12	37723.88			
Y-21	-96458.36	37703.49				R-21	-96455.04	37724.39			
Y-22	-96457.65	37707.98									
Y-23	-96456.79	37713.36									
Y-24	-96455.12	37723.88									
Y-25	-96455.04	37724.39									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)