


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2031-1				箇所名	興津25			所在地	勝浦市興津		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y-1	-95586.69	37549.56											
Y-2	-95563.28	37551.47											
Y-3	-95549.28	37552.15											
Y-4	-95530.81	37553.00											
Y-5	-95512.01	37553.76											
Y-6	-95495.85	37555.49											
Y-7	-95478.10	37556.95											
Y-8	-95457.49	37558.49											
Y-9	-95440.23	37560.75											
Y-10	-95440.09	37516.03											
Y-11	-95440.07	37510.75											
Y-12	-95440.02	37492.71											
Y-13	-95440.46	37486.02											
Y-14	-95441.13	37476.04											
Y-15	-95458.63	37476.21											
Y-16	-95470.60	37475.17											
Y-17	-95494.18	37466.59											
Y-18	-95517.57	37473.02											
Y-19	-95528.31	37469.95											
Y-20	-95545.80	37466.83											
Y-21	-95564.40	37467.28											
Y-22	-95570.18	37466.38											
Y-23	-95574.22	37468.97											
Y-24	-95579.26	37473.30											
Y-25	-95579.43	37475.05											
Y-26	-95581.84	37499.79											
Y-27	-95582.25	37504.04											


平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅴ系(測地成果2011)