


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2040-1		箇所名	興津32		所在地	勝浦市興津、興津久保山台			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-95783.53	36924.74				R-1	-95784.97	36930.84			
Y-2	-95785.56	36897.70				R-2	-95788.46	36913.42			
Y-3	-95797.39	36891.52				R-3	-95797.52	36910.90			
Y-4	-95837.23	36860.02				R-4	-95826.09	36897.63			
Y-5	-95894.93	36889.39				R-5	-95862.21	36911.82			
Y-6	-95911.73	36947.06				R-6	-95872.21	36948.51			
Y-7	-95914.07	36967.36				R-7	-95874.37	36964.67			
Y-8	-95927.35	36979.37				R-8	-95888.61	36975.60			
Y-9	-95922.01	36985.28				R-9	-95883.48	36981.37			
Y-10	-95921.58	36985.24				R-10	-95872.27	36980.23			
Y-11	-95872.27	36980.23				R-11	-95861.30	36979.11			
Y-12	-95861.30	36979.11				R-12	-95850.26	36979.48			
Y-13	-95850.26	36979.48				R-13	-95838.27	36982.87			
Y-14	-95832.37	36984.55				R-14	-95829.89	36972.86			
Y-15	-95822.75	36987.27				R-15	-95823.55	36962.93			
Y-16	-95813.69	36978.02				R-16	-95829.41	36950.09			
Y-17	-95805.61	36963.49				R-17	-95817.81	36938.40			
Y-18	-95812.11	36950.72				R-18	-95813.14	36935.52			
Y-19	-95807.39	36948.57				R-19	-95797.66	36932.09			
Y-20	-95806.43	36950.75				R-20	-95791.54	36930.16			
Y-21	-95797.77	36948.79				R-21	-95785.83	36934.47			
Y-22	-95794.45	36945.94									
Y-23	-95789.09	36948.19									
Y-24	-95786.78	36938.49									
Y-25	-95786.78	36938.46									
Y-26	-95785.83	36934.47									
Y-27	-95784.30	36928.01									

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)


平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2040-2	箇所名	興津32	所在地	勝浦市興津、興津久保山台
---------	------	---------------	-----	------	-----	--------------



凡 例	
●	危害のおそれのある土地等の端点
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害のおそれのある土地の端点 地点記号
R-1	著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-121K2040-3

箇所名

興津32

所在地

勝浦市興津、興津久保山台



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地の端点 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2040-3		箇所名	興津32		所在地	勝浦市興津、興津久保山台			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-95922.37	36943.04				R-1	-95891.89	36966.08			
Y-2	-95924.33	36957.46				R-2	-95894.81	36982.05			
Y-3	-95926.31	36960.94				R-3	-95902.87	36991.24			
Y-4	-95936.61	36966.44				R-4	-95916.01	36998.59			
Y-5	-95947.85	36971.43				R-5	-95928.11	37004.46			
Y-6	-95923.25	37012.60				R-6	-95923.25	37012.60			
Y-7	-95922.20	37014.35				R-7	-95922.20	37014.35			
Y-8	-95915.53	37025.51				R-8	-95915.53	37025.51			
Y-9	-95911.28	37030.55				R-9	-95911.28	37030.55			
Y-10	-95904.51	37035.59				R-10	-95904.51	37035.59			
Y-11	-95895.07	37039.52				R-11	-95895.07	37039.52			
Y-12	-95886.41	37042.36				R-12	-95886.41	37042.36			
Y-13	-95875.23	37045.03				R-13	-95875.23	37045.03			
Y-14	-95859.82	37046.25				R-14	-95866.33	37045.74			
Y-15	-95853.34	37046.77				R-15	-95864.80	37041.35			
Y-16	-95849.85	37047.04				R-16	-95861.80	37034.75			
Y-17	-95849.44	37044.57				R-17	-95853.41	37022.17			
Y-18	-95848.78	37041.94				R-18	-95842.68	37005.92			
Y-19	-95845.67	37036.73				R-19	-95844.40	37004.18			
Y-20	-95845.72	37034.00				R-20	-95858.21	36991.54			
Y-21	-95841.08	37016.56				R-21	-95882.49	36973.19			
Y-22	-95837.35	37011.33									
Y-23	-95838.80	37009.86									
Y-24	-95844.40	37004.18									
Y-25	-95858.21	36991.54									
Y-26	-95882.49	36973.19									
Y-27	-95896.37	36962.69									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)