

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-121K2066-1

箇所名

市野川28


所在地

勝浦市市野川



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	勝浦市市野川

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2066-1	箇所名	市野川28		所在地	勝浦市市野川				
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-86621.392	41221.672	Y31	-86644.650	41230.410	R1	-86627.643	41246.933			
Y2	-86619.680	41222.292	Y32	-86639.000	41228.230	R2	-86634.112	41249.751			
Y3	-86616.059	41231.614	Y33	-86635.010	41226.430	R3	-86633.026	41262.234			
Y4	-86613.924	41237.111	Y34	-86629.630	41224.540	R4	-86634.957	41268.056			
Y5	-86609.507	41248.483	Y35	-86623.300	41222.790	R5	-86641.813	41273.836			
Y6	-86613.493	41255.071				R6	-86650.837	41281.519			
Y7	-86621.979	41254.573				R7	-86653.668	41280.372			
Y8	-86628.959	41256.582				R8	-86658.061	41282.139			
Y9	-86622.547	41275.696				R9	-86667.464	41291.393			
Y10	-86619.472	41286.547				R10	-86673.375	41297.520			
Y11	-86625.259	41291.566				R11	-86680.159	41308.377			
Y12	-86635.042	41299.887				R12	-86683.963	41305.633			
Y13	-86643.143	41292.241				R13	-86681.440	41292.681			
Y14	-86650.582	41289.115				R14	-86677.964	41282.733			
Y15	-86658.055	41299.152				R15	-86666.459	41274.305			
Y16	-86665.951	41301.975				R16	-86665.952	41266.521			
Y17	-86675.853	41311.483				R17	-86665.790	41264.130			
Y18	-86683.963	41305.633				R18	-86657.382	41257.162			
Y19	-86688.827	41302.124				R19	-86649.780	41250.354			
Y20	-86696.938	41296.274				R20	-86644.802	41247.105			
Y21	-86695.274	41284.381				R21	-86638.992	41243.281			
Y22	-86690.533	41272.368				R22	-86633.204	41239.432			
Y23	-86678.423	41263.145				R23	-86623.211	41233.317			
Y24	-86677.491	41253.509				R24	-86614.309	41236.119			
Y25	-86675.987	41252.271				R25	-86613.924	41237.111			
Y26	-86668.019	41245.770				R26	-86612.112	41241.775			
Y27	-86659.872	41238.302				R27	-86618.127	41244.697			
Y28	-86655.150	41233.813									
Y29	-86651.839	41232.580									
Y30	-86650.100	41233.050									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-121K2066-2

箇所名

市野川28


所在地

勝浦市市野川



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2066-2	箇所名	市野川28	所在地	勝浦市市野川
---------	------	---------------	-----	-------	-----	--------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)