## 急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度 2023 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 急 傾 斜 地 の 位 置 *II −121K2068* 市野川21 所在地 箇所番号 箇所名 勝浦市市野川 Y13 Y7 🔞 Y6 🔦 凡例 危害のおそれのある土地等の端点 著しい危害のおそれのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 著しい危害のおそれのある土地の区域 危害のおそれのある土地 地点記号 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 R1 40m 急傾斜地下端点 急傾斜地上端点 1/1000

## 急傾斜地の崩壊区域調書

市野川21

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

II -121K2068

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

調査年度

所在地

2023

勝浦市市野川

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-86455.429	41234.061				R1	-86457.117	41216.078			
Y2	-86467.505	41233.708				R2	-86467.024	41216.017			
Y3	-86467.233	41223.711				R3	-86466.896	41211.301			
Y4	-86467.024	41216.017				R4	-86457.807	41208.727			
Y5	-86466.752	41206.021				R5	-86446.584	41206.956			
Y6	-86458.457	41201.806				R6	-86436.839	41208.484			
Y7	-86448.165	41200.073				R7	-86434.500	41212.578			
Y8	-86439.461	41203.896				R8	-86444.883	41214.364			
Y9	-86434.500	41212.578									
Y10	-86430.678	41219.266									
Y11	-86428.273	41223.475									
Y12	-86425.717	41227.949									
Y13	-86440.868	41231.845									

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)