

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-121K2071

箇所名

市野川24


所在地

勝浦市市野川



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1** 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1** 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2071	箇所名	市野川24	所在地	勝浦市市野川
---------	------	-------------	-----	-------	-----	--------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-86249.011	41169.633				R1	-86269.811	41147.541			
Y2	-86262.362	41182.037				R2	-86279.184	41156.123			
Y3	-86244.734	41202.746				R3	-86272.304	41174.184			
Y4	-86279.459	41166.771				R4	-86279.459	41166.771			
Y5	-86284.497	41161.552				R5	-86284.497	41161.552			
Y6	-86288.669	41155.973				R6	-86288.669	41155.973			
Y7	-86294.623	41146.712				R7	-86294.623	41146.712			
Y8	-86300.245	41136.790				R8	-86300.245	41136.790			
Y9	-86310.126	41113.997				R9	-86306.933	41121.363			
Y10	-86314.104	41104.822				R10	-86296.320	41126.205			
Y11	-86303.840	41109.317				R11	-86289.765	41122.075			
Y12	-86299.343	41107.297				R12	-86281.867	41115.392			
Y13	-86293.415	41102.964				R13	-86259.826	41118.342			
Y14	-86269.406	41103.074				R14	-86236.014	41126.907			
Y15	-86244.695	41110.933				R15	-86222.669	41117.568			
Y16	-86233.260	41102.904				R16	-86208.977	41106.468			
Y17	-86215.319	41090.144				R17	-86192.589	41104.537			
Y18	-86192.120	41087.543				R18	-86192.782	41111.536			
Y19	-86192.396	41097.539				R19	-86192.990	41119.069			
Y20	-86192.782	41111.536				R20	-86204.970	41116.780			
Y21	-86193.333	41131.529				R21	-86211.662	41132.807			
Y22	-86201.550	41125.582				R22	-86227.000	41143.492			
Y23	-86202.449	41145.563				R23	-86245.431	41144.674			
Y24	-86219.468	41157.352				R24	-86261.425	41138.493			
Y25	-86233.111	41168.527									
Y26	-86241.770	41161.220									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)