

宿戸1

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

II -121K2084-1

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

| 調査年度 | 2023 | 所在地 | *勝浦市宿戸* |

b点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-90474.992	41584.676		, ,	, ,	R1	-90458.440	41581.467		, ,	
Y2	-90479.871	41573.815				R2	-90466.040	41565.350			
Y3	-90471.342	41568.595				R3	-90463.882	41564.030			
Y4	-90463.882	41564.030				R4	-90457.148	41561.140			
Y5	-90457.148	41561.140				R5	-90449.243	41557.747			
Y6	-90433.403	41550.948				R6	-90442.418	41573.862			
Y7	-90428.677	41566.214				R7	-90449.053	41593.711			
Y8	-90443.846	41592.976				R8	-90453.748	41594.374			
Y9	-90453.748	41594.374									
Y10	-90461.175	41595.423									
Y11	-90471.077	41596.821									
								_			

調査年度 2023 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 急 傾 斜 地 の 位 置 箇所番号 II -121K2084-2 箇所名 宿戸1 所在地 勝浦市宿戸 Y13° K3_ R1 R11 Y10 Y9 R10 Y11 凡例 危害のおそれのある土地等の端点 著しい危害のおそれのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 著しい危害のおそれのある土地の区域 危害のおそれのある土地 地点記号 R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 40m 急傾斜地下端点 急傾斜地上端点 1/1000

宿戸1

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

箇所番号

II -121K2084-2

箇所名

急傾斜地の位置

■ 調査年度 2023 所在地 *勝浦市宿戸*

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 X(m) Y(m) 地点記号 X(m) Y(m) 地点記号 X(m)Y(m) 地点記号 X(m) Y(m) Y1 -90524.947 41556.662 R1 -90557.158 41549.818 41562.515 -90549.549 41547.365 -90526.270 -90525.767 41569.292 R3 -90536.535 41541.179 Y3 Y4 -90525.026 41579.264 R4 -90523.528 41550.386 Y5 -90531.328 41573.245 R5 -90524.947 41556.662 Y6 -90536.909 41573.434 R6 -90526.005 41561.343 Y7 -90538.777 41575.930 R7 -90531.545 41557.204 -90546.282 41569.322 R8 -90543.368 41560.112 Y8 Y9 -90553.772 41562.727 R9 -90551.496 41564.732 -90555.142 41557.505 -90553.772 Y10 R10 41562.727 Y11 -90560.758 41536.090 R11 -90555.142 41557.505 Y12 -90556.429 41533.175 -90541.204 41526.184 Y13 Y14 -90521.420 41541.055

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)