調査年度 2023 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 急 傾 斜 地 の 位 置 箇所番号 II -121K2088-1 箇所名 宿戸4 所在地 勝浦市宿戸 Y7 ° 凡例 危害のおそれのある土地等の端点 著しい危害のおそれのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 著しい危害のおそれのある土地の区域 危害のおそれのある土地 地点記号 R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 40m 急傾斜地下端点 急傾斜地上端点 1/1000

宿戸4

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

II −121K2088−1

箇所名

急傾斜地の位置 箇所番号

| 調査年度 | 2023 | 所在地 | *勝浦市宿戸* |

| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
|------|------------|-----------|------------|------|--------|------|------------|-----------|------|----------|------|
| Y1 | -90210.510 | 41782.942 | - CAMAGO S | | 1 (11) | R1 | -90229.068 | 41768.286 | 5 | 1 1,117, | . (, |
| Y2 | -90237.741 | 41782.709 | | | | R2 | -90234.885 | 41763.360 | | | |
| Y3 | -90245.128 | 41776.805 | | | | R3 | -90231.991 | 41759.562 | | | |
| Y4 | -90239.068 | 41768.850 | | | | R4 | -90225.540 | 41762.418 | | | |
| Y5 | -90234.885 | 41763.360 | | | | R5 | -90217.620 | 41764.132 | | | |
| Y6 | -90228.825 | 41755.406 | | | | R6 | -90212.994 | 41763.147 | | | |
| Y7 | -90222.181 | 41756.831 | | | | R7 | -90207.831 | 41756.467 | | | |
| Y8 | -90219.376 | 41758.627 | | | | R8 | -90204.879 | 41759.782 | | | |
| Y9 | -90219.844 | 41756.411 | | | | R9 | -90210.125 | 41765.968 | | | |
| Y10 | -90211.529 | 41752.314 | | | | R10 | -90216.152 | 41768.736 | | | |
| Y11 | -90204.879 | 41759.782 | | | | | | | | | |
| Y12 | -90202.484 | 41762.472 | | | | | | | | | |
| Y13 | -90201.631 | 41763.828 | | | | | | | | | |
| Y14 | -90196.308 | 41772.293 | | | | | | | | | |
| Y15 | -90200.879 | 41775.059 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

調査年度 2023 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 急 傾 斜 地 の 位 置 所在地 箇所番号 II -121K2088-2 箇所名 宿戸4 勝浦市宿戸 R5 Y12 凡例 危害のおそれのある土地等の端点 著しい危害のおそれのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 著しい危害のおそれのある土地の区域 危害のおそれのある土地 地点記号 R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 40m 急傾斜地下端点 急傾斜地上端点 1/1000

宿戸4

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

箇所番号

II -121K2088-2

箇所名

急傾斜地の位置

■ 調査年度 2023 所在地 *勝浦市宿戸*

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) 地点記号 地点記号 X(m) Y(m) X(m) Y(m) 地点記号 X(m) Y(m) 地点記号 X(m) Y(m) Y1 -90255.337 41708.231 R1 -90237.077 41720.270 41703.393 -90250.440 -90241.060 41717.644 -90248.302 41694.227 R3 -90235.644 41712.096 Y3 Y4 -90247.070 41690.664 R4 -90230.735 41695.137 Y5 -90237.462 41687.890 R5 -90229.872 41685.699 Y6 -90229.872 41685.699 R6 -90225.371 41684.399 Y7 -90220.264 41682.925 R7 -90224.678 41695.451 Y8 -90218.639 41695.764 R8 -90229.697 41715.594 Y9 -90224.066 41718.907 -90232.711 41723.148 Y10 Y11 -90241.060 41717.644 Y12 -90246.988 41713.735

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)