

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-121K2089-1

箇所名

宿戸6

所在地

勝浦市宿戸



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

0 20 40m
1/1000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	勝浦市宿戸

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2089-1	箇所名	宿戸6	所在地	勝浦市宿戸

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-121K2089-2

箇所名

宿戸6

所在地

勝浦市宿戸



凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 著しい危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置 箇所番号 II-121K2089-2 箇所名 宿戸6 所在地 勝浦市宿戸

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-90002.925	41760.175	Y31	-89937.101	41843.431	R1	-90001.599	41793.377	Y31	-89988.315	41809.787
Y2	-90003.560	41764.990	Y32	-89937.039	41853.431	R2	-90004.284	41788.895	Y32	-89995.721	41800.537
Y3	-90003.970	41768.080	Y33	-89943.109	41852.367	R3	-90001.909	41787.628			
Y4	-90004.120	41771.700	Y34	-89956.070	41850.049	R4	-90000.586	41786.922			
Y5	-90003.850	41776.290	Y35	-89970.192	41842.123	R5	-90000.000	41788.000			
Y6	-90003.560	41779.380	Y36	-89977.840	41837.105	R6	-89997.750	41790.890			
Y7	-90002.310	41783.750	Y37	-89988.023	41831.819	R7	-89995.730	41793.220			
Y8	-90001.560	41785.130	Y38	-90000.634	41820.855	R8	-89991.720	41797.940			
Y9	-90000.000	41788.000	Y39	-90008.284	41809.927	R9	-89989.550	41801.350			
Y10	-89997.750	41790.890	Y40	-90013.824	41802.073	R10	-89986.950	41805.170			
Y11	-89995.730	41793.220	Y41	-90018.057	41796.240	R11	-89983.600	41808.790			
Y12	-89991.720	41797.940	Y42	-90022.629	41785.131	R12	-89981.160	41811.120			
Y13	-89989.550	41801.350	Y43	-90022.815	41768.242	R13	-89977.800	41813.930			
Y14	-89986.950	41805.170	Y44	-90012.935	41767.013	R14	-89975.370	41815.390			
Y15	-89983.600	41808.790	Y45	-90004.678	41761.373	R15	-89969.990	41819.040			
Y16	-89981.160	41811.120				R16	-89965.590	41821.720			
Y17	-89977.800	41813.930				R17	-89962.350	41823.830			
Y18	-89975.370	41815.390				R18	-89958.130	41825.780			
Y19	-89969.990	41819.040				R19	-89953.140	41827.450			
Y20	-89965.590	41821.720				R20	-89950.260	41827.960			
Y21	-89962.350	41823.830				R21	-89945.940	41828.470			
Y22	-89958.130	41825.780				R22	-89942.960	41828.690			
Y23	-89953.140	41827.450				R23	-89939.499	41828.532			
Y24	-89950.260	41827.960				R24	-89937.159	41834.085			
Y25	-89945.940	41828.470				R25	-89937.132	41838.430			
Y26	-89942.960	41828.690				R26	-89941.679	41835.997			
Y27	-89938.570	41828.490				R27	-89952.517	41833.503			
Y28	-89937.251	41828.177				R28	-89963.405	41828.165			
Y29	-89937.194	41828.430				Y29	-89971.176	41823.223			
Y30	-89937.132	41838.430				Y30	-89978.884	41817.879			

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-121K2089-3

箇所名

宿戸6


所在地

勝浦市宿戸



凡 例

-  危害のおそれのある土地等の端点
 著しい危害のおそれのある土地等の端点
 危害のおそれのある土地の区域
 著しい危害のおそれのある土地の区域
Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
 急傾斜地下端点
 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-121K2089-3	箇所名	宿戸6	所在地	勝浦市宿戸
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)