急傾斜地の崩壊区域調書

調査年度 平成24年度 様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図 急傾斜地の位置 箇所番号 II -1225 榎戸2 八街市榎戸 箇所名 所在地 Y-15 ●Y-14 凡例 ● 危害の恐れのある土地等の端点 危害のおそれのある土地の区域 ■ 著しい危害のおそれのある土地の区域 Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号 R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 危害の恐れのある土地の座標 | | | | | | 著しい危害の恐れのある土地の座標 | | | | | |
|---------------|-----------|----------|------|------|------|------------------|-----------|----------|------|------|------|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -34540.11 | 41546.13 | | | | R-1 | -34535.29 | 41549.51 | | | |
| Y-2 | -34534.99 | 41549.72 | | | | R-2 | -34534.99 | 41549.72 | | | |
| Y-3 | -34531.92 | 41551.86 | | | | R-3 | -34531.92 | 41551.86 | | | |
| Y-4 | -34528.15 | 41554.50 | | | | R-4 | -34538.43 | 41570.26 | | | |
| Y-5 | -34524.16 | 41557.29 | | | | R-5 | -34555.19 | 41580.82 | | | |
| Y-6 | -34519.96 | 41560.24 | | | | R-6 | -34558.21 | 41577.70 | | | |
| Y-7 | -34527.54 | 41579.49 | | | | R-7 | -34545.11 | 41564.59 | | | |
| Y-8 | -34544.78 | 41591.63 | | | | R-8 | -34535.29 | 41549.51 | | | |
| Y-9 | -34547.13 | 41589.20 | | | | | | | | | |
| Y-10 | -34551.72 | 41584.43 | | | | | | | | | |
| Y-11 | -34555.19 | 41580.82 | | | | | | | | | |
| Y-12 | -34558.50 | 41577.39 | | | | | | | | | |
| Y-13 | -34562.13 | 41573.62 | | | | | | | | | |
| Y-14 | -34553.47 | 41557.51 | | | | | | | | | |
| Y-15 | -34540.11 | 41546.13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |