


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024


[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-122K2136-4		箇所名	桑田8		所在地	いすみ市岬町桑田、岬町岩熊			
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-75848.49	46787.42				R-1	-75850.41	46807.03			
Y-2	-75871.39	46793.37				R-2	-75864.34	46808.54			
Y-3	-75901.43	46816.71				R-3	-75881.76	46823.45			
Y-4	-75888.47	46822.13				R-4	-75876.87	46832.50			
Y-5	-75905.30	46826.61				R-5	-75886.15	46828.84			
Y-6	-75918.38	46832.46				R-6	-75903.15	46833.28			
Y-7	-75916.36	46837.73				R-7	-75916.00	46838.66			
Y-8	-75914.79	46841.80				R-8	-75914.79	46841.80			
Y-9	-75913.47	46845.25				R-9	-75901.32	46838.97			
Y-10	-75912.13	46848.73				R-10	-75886.67	46837.03			
Y-11	-75911.80	46849.59				R-11	-75870.60	46841.61			
Y-12	-75908.26	46848.03				R-12	-75861.46	46830.41			
Y-13	-75902.73	46846.61				R-13	-75856.89	46824.55			
Y-14	-75900.17	46846.59				R-14	-75852.15	46824.78			
Y-15	-75897.27	46846.56				R-15	-75851.25	46815.60			
Y-16	-75889.09	46846.48				R-16	-75850.53	46808.25			
Y-17	-75882.15	46848.55									
Y-18	-75874.09	46852.70									
Y-19	-75857.14	46851.43									
Y-20	-75850.23	46840.17									
Y-21	-75850.14	46839.09									
Y-22	-75849.41	46839.17									
Y-23	-75850.96	46835.56									
Y-24	-75852.23	46832.59									
Y-25	-75852.65	46829.84									
Y-26	-75852.64	46829.78									
Y-27	-75851.25	46815.60									
Y-28	-75850.53	46808.25									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)