

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


Ⅱ-123K2230-1

箇所名


平沢31

所在地

夷隅郡大多喜町平沢



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]



平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2230-2	箇所名	平沢31	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2230-2	箇所名	平沢31	所在地	夷隅郡大多喜町平沢
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-86152.88	35746.78				R1	-86159.29	35712.75			
Y2	-86137.78	35749.16				R2	-86147.26	35711.26			
Y3	-86125.16	35740.41				R3	-86138.04	35703.94			
Y4	-86116.54	35732.37				R4	-86130.92	35696.30			
Y5	-86130.08	35698.39				R5	-86135.05	35685.92			
Y6	-86135.05	35685.92				R6	-86141.46	35669.85			
Y7	-86141.46	35669.85				R7	-86145.16	35660.59			
Y8	-86145.16	35660.59				R8	-86145.44	35659.79			
Y9	-86147.06	35655.09				R9	-86151.23	35661.83			
Y10	-86147.08	35655.03				R10	-86157.74	35662.70			
Y11	-86147.74	35652.71				R11	-86165.79	35678.41			
Y12	-86148.54	35648.68				R12	-86163.15	35692.30			
Y13	-86148.67	35646.76				R13	-86161.17	35702.75			
Y14	-86148.77	35645.27									
Y15	-86152.30	35646.08									
Y16	-86155.06	35646.13									
Y17	-86164.79	35661.53									
Y18	-86165.52	35664.53									
Y19	-86166.35	35667.99									
Y20	-86166.52	35671.33									
Y21	-86166.52	35671.34									
Y22	-86166.26	35675.97									
Y23	-86163.15	35692.30									
Y24	-86161.17	35702.75									
Y25	-86159.11	35713.72									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)