

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-123K2240-1

箇所名


堀切16

所在地

夷隅郡大多喜町堀切



1:1,000



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2240-1	箇所名	堀切16	所在地	夷隅郡大多喜町堀切
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

[illegible]


平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-123K2240-2	箇所名	堀切16	所在地	夷隅郡大多喜町堀切
---------	------	---------------	-----	------	-----	-----------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-123K2240-2	箇所名	堀切16	所在地	夷隅郡大多喜町堀切
---------	------	--------------	-----	------	-----	-----------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)