

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-131K2099-1

箇所名

作名18

所在地

館山市作名



1:500

0 10 20m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅳ系(測地成果2011)


千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

急傾斜地の位置	箇所番号	II-131K2099-2	箇所名	作名18	所在地	館山市作名
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

調査年度	2023
------	------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-131K2099-2	箇所名	作名18	所在地	館山市作名
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-131K2099-3

箇所名

作名18

所在地

館山市作名



1:500

0 10 20 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-131K2099-3	箇所名	作名18	所在地	館山市作名
---------	------	--------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)