


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2001 箇所名 粟斗5 所在地 鶴川市粟斗



凡例	
■	危害のおそれのある土地の区域
■	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y1	危害のおそれのある土地 地点記号
R1	著しい危害のおそれのある土地 地点記号
▲	急傾斜地下端点
■	急傾斜地上端点

0 25 50
m
1:500

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2001	箇所名	栗斗5		所在地	鶴川市栗斗		
危害のおそれのある土地の座標										
著しい危害のおそれのある土地の座標										
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y1	-96107.063	23604.606	Y31			R1	-96112.116	23607.484		
Y2	-96111.805	23607.334	Y32			R2	-96116.777	23609.740		
Y3	-96116.777	23609.740	Y33			R3	-96117.560	23610.059		
Y4	-96117.560	23610.059	Y34			R4	-96121.502	23611.668		
Y5	-96124.637	23612.948	Y35			R5	-96129.714	23595.722		
Y6	-96129.329	23615.010	Y36			R6	-96148.376	23580.670		
Y7	-96132.979	23617.119	Y37			R7	-96143.954	23580.323		
Y8	-96137.534	23620.584	Y38			R8	-96119.551	23589.529		
Y9	-96137.583	23620.621	Y39			R9				
Y10	-96142.020	23606.441	Y40			R10				
Y11	-96160.806	23588.318	Y41			R11				
Y12	-96157.938	23584.876	Y42			R12				
Y13	-96155.147	23582.631	Y43			R13				
Y14	-96153.465	23581.668	Y44			R14				
Y15	-96149.854	23580.786	Y45			R15				
Y16	-96148.376	23580.670	Y46			R16				
Y17	-96143.309	23580.273	Y47			R17				
Y18	-96139.427	23580.321	Y48			R18				
Y19	-96138.400	23580.450	Y49			R19				
Y20	-96110.388	23584.182	Y50			R20				
Y21	-96109.489	23586.979	Y51			R21				
Y22	-96110.450	23588.740	Y52			R22				
Y23	-96111.270	23591.090	Y53			R23				
Y24	-96111.530	23593.330	Y54			R24				
Y25	-96111.360	23596.690	Y55			R25				
Y26	-96110.950	23598.290	Y56			R26				
Y27	-96109.770	23600.650	Y57			R27				
Y28	-96107.150	23604.510	Y58			R28				
Y29			Y59			R29				
Y30			Y60			R30				

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県