


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2002-1	箇所名	栗斗6	所在地	鴨川市栗斗
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------



- 凡例
- 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
  - ▲ 急傾斜地下端点
  - 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2002-1	箇所名	粟斗6		所在地	鴨川市粟斗			
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96124.890	23928.779	Y31			R1	-96126.223	23907.481	R31		
Y2	-96126.316	23906.002	Y32			R2	-96126.316	23906.002	R32		
Y3	-96126.793	23898.379	Y33			R3	-96126.793	23898.379	R33		
Y4	-96128.118	23877.210	Y34			R4	-96127.683	23884.160	R34		
Y5	-96128.265	23873.113	Y35			R5	-96110.791	23885.367	R35		
Y6	-96128.477	23867.216	Y36			R6	-96097.633	23885.926	R36		
Y7	-96110.775	23869.117	Y37			R7	-96083.102	23888.313	R37		
Y8	-96096.623	23869.624	Y38			R8	-96084.884	23898.963	R38		
Y9	-96080.340	23872.772	Y39			R9	-96085.835	23904.643	R39		
Y10	-96081.257	23877.766	Y40			R10	-96086.363	23907.795	R40		
Y11	-96082.147	23882.607	Y41			R11	-96098.776	23907.080	R41		
Y12	-96084.884	23898.963	Y42			R12	-96110.593	23907.383	R42		
Y13	-96085.835	23904.643	Y43			R13			R43		
Y14	-96089.615	23927.230	Y44			R14			R44		
Y15	-96099.859	23927.148	Y45			R15			R45		
Y16	-96110.403	23928.618	Y46			R16			R46		
Y17			Y47			R17			R47		
Y18			Y48			R18			R48		
Y19			Y49			R19			R49		
Y20			Y50			R20			R50		
Y21			Y51			R21			R51		
Y22			Y52			R22			R52		
Y23			Y53			R23			R53		
Y24			Y54			R24			R54		
Y25			Y55			R25			R55		
Y26			Y56			R26			R56		
Y27			Y57			R27			R57		
Y28			Y58			R28			R58		
Y29			Y59			R29			R59		
Y30			Y60			R30			R60		

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系: 第IX系(測地成果2011)


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2003-2	箇所名	栗斗7	所在地	鴨川市栗斗
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------



- 凡例
- 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
  - ▲ 急傾斜地下端点
  - 急傾斜地上端点



1:500

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		II-132K2003-2		箇所名		粟斗7		所在地		鴨川市粟斗		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95921.885	23806.854	Y31			R1			R31					
Y2	-95921.791	23805.148	Y32			R2			R32					
Y3	-95922.881	23802.567	Y33			R3			R33					
Y4	-95921.624	23802.107	Y34			R4			R34					
Y5	-95921.540	23800.587	Y35			R5			R35					
Y6	-95921.335	23796.869	Y36			R6			R36					
Y7	-95920.673	23792.415	Y37			R7			R37					
Y8	-95920.149	23788.886	Y38			R8			R38					
Y9	-95918.675	23783.712	Y39			R9			R39					
Y10	-95918.386	23782.700	Y40			R10			R40					
Y11	-95913.222	23779.479	Y41			R11			R41					
Y12	-95909.219	23781.778	Y42			R12			R42					
Y13	-95896.871	23792.770	Y43			R13			R43					
Y14	-95895.996	23798.069	Y44			R14			R44					
Y15	-95896.755	23798.595	Y45			R15			R45					
Y16	-95900.287	23801.043	Y46			R16			R46					
Y17	-95902.513	23801.989	Y47			R17			R47					
Y18	-95904.759	23802.718	Y48			R18			R48					
Y19	-95906.797	23803.379	Y49			R19			R49					
Y20	-95911.136	23804.760	Y50			R20			R50					
Y21	-95913.529	23805.549	Y51			R21			R51					
Y22	-95919.616	23807.557	Y52			R22			R52					
Y23	-95919.752	23808.579	Y53			R23			R53					
Y24	-95920.610	23807.885	Y54			R24			R54					
Y25	-95920.633	23807.892	Y55			R25			R55					
Y26	-95920.649	23807.853	Y56			R26			R56					
Y27			Y57			R27			R57					
Y28			Y58			R28			R58					
Y29			Y59			R29			R59					
Y30			Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2003-3 箇所名 栗斗7 所在地 鴨川市栗斗



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		II-132K2003-3		箇所名		粟斗7		所在地		鴨川市粟斗		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95921.373	23796.561	Y31	-95877.726	23852.416	R1	-95881.967	23795.818	R31					
Y2	-95875.619	23795.699	Y32	-95877.947	23852.886	R2	-95875.619	23795.699	R32					
Y3	-95871.382	23795.619	Y33	-95897.990	23896.939	R3	-95871.382	23795.619	R33					
Y4	-95856.496	23795.900	Y34	-95898.438	23897.924	R4	-95856.496	23795.900	R34					
Y5	-95852.099	23796.055	Y35	-95909.066	23841.846	R5	-95852.099	23796.055	R35					
Y6	-95849.268	23796.002	Y36	-95918.469	23822.353	R6	-95849.268	23796.002	R36					
Y7	-95844.744	23795.313	Y37			R7	-95844.744	23795.313	R37					
Y8	-95841.754	23794.626	Y38			R8	-95841.754	23794.626	R38					
Y9	-95836.700	23793.012	Y39			R9	-95836.700	23793.012	R39					
Y10	-95833.119	23791.932	Y40			R10	-95835.330	23792.599	R40					
Y11	-95830.740	23791.396	Y41			R11	-95835.068	23793.614	R41					
Y12	-95828.212	23790.826	Y42			R12	-95834.863	23794.394	R42					
Y13	-95822.280	23789.424	Y43			R13	-95824.930	23800.019	R43					
Y14	-95818.480	23788.526	Y44			R14	-95828.536	23804.666	R44					
Y15	-95818.383	23789.091	Y45			R15	-95830.719	23807.047	R45					
Y16	-95818.319	23789.318	Y46			R16	-95839.451	23814.389	R46					
Y17	-95814.405	23786.558	Y47			R17	-95844.610	23818.159	R47					
Y18	-95818.218	23791.370	Y48			R18	-95852.547	23822.922	R48					
Y19	-95820.585	23794.420	Y49			R19	-95858.302	23826.097	R49					
Y20	-95828.536	23804.666	Y50			R20	-95861.874	23828.478	R50					
Y21	-95830.719	23807.047	Y51			R21	-95868.422	23835.225	R51					
Y22	-95839.451	23814.389	Y52			R22	-95872.590	23839.988	R52					
Y23	-95844.610	23818.159	Y53			R23	-95875.298	23845.952	R53					
Y24	-95852.547	23822.922	Y54			R24	-95876.360	23849.513	R54					
Y25	-95858.302	23826.097	Y55			R25	-95877.726	23852.416	R55					
Y26	-95861.874	23828.478	Y56			R26	-95877.947	23852.886	R56					
Y27	-95868.422	23835.225	Y57			R27	-95882.367	23862.601	R57					
Y28	-95872.590	23839.988	Y58			R28	-95875.457	23821.351	R58					
Y29	-95875.298	23845.952	Y59			R29	-95881.481	23808.980	R59					
Y30	-95876.360	23849.513	Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)