


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2005-2	箇所名	栗斗9	所在地	鴨川市栗斗
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------



凡例

- 危険のおそれのある土地の区域
- 著しい危険のおそれのある土地の区域
- Y1 危険のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危険のおそれのある土地 地点記号
- 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2005-2	箇所名	栗斗9	所在地	鴨川市栗斗				
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号		X(m)	Y(m)	地点記号		X(m)	Y(m)	地点記号		X(m)	Y(m)
Y1		-95326.502	24326.876	Y31		-95224.159	24318.494	R31			
Y2		-95306.763	24297.121	Y32		-95228.432	24328.521	R32			
Y3		-95298.862	24285.210	Y33		-95243.762	24364.491	R33			
Y4		-95291.432	24274.837	Y34		-95257.514	24353.558	R34			
Y5		-95280.359	24259.818	Y35		-95267.761	24345.871	R35			
Y6		-95267.140	24242.170	Y36		-95282.312	24342.968	R36			
Y7		-95251.429	24222.376	Y37		-95302.173	24338.526	R37			
Y8		-95242.997	24213.286	Y38		-95305.225	24336.887	R38			
Y9		-95240.771	24210.887	Y39				R39			
Y10		-95238.104	24208.428	Y40				R40			
Y11		-95237.991	24208.323	Y41				R41			
Y12		-95235.530	24206.860	Y42				R42			
Y13		-95235.189	24206.696	Y43				R43			
Y14		-95234.651	24207.010	Y44				R44			
Y15		-95233.367	24207.346	Y45				R45			
Y16		-95232.954	24205.622	Y46				R46			
Y17		-95228.080	24203.280	Y47				R47			
Y18		-95210.900	24204.780	Y48				R48			
Y19		-95207.300	24205.310	Y49				R49			
Y20		-95194.740	24212.290	Y50				R50			
Y21		-95189.317	24213.093	Y51				R51			
Y22		-95190.178	24217.773	Y52				R52			
Y23		-95191.001	24222.247	Y53				R53			
Y24		-95192.877	24232.446	Y54				R54			
Y25		-95195.922	24243.381	Y55				R55			
Y26		-95199.798	24255.700	Y56				R56			
Y27		-95204.366	24267.881	Y57				R57			
Y28		-95210.249	24284.180	Y58				R58			
Y29		-95215.370	24297.884	Y59				R59			
Y30		-95219.800	24308.265	Y60				R60			
平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)											