


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-1	箇所名	東江見10	所在地	鷺川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------



1:1,000



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-1	箇所名	東江見10	所在地	鶴川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-2	箇所名	東江見10	所在地	鷺川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------



1:1,000



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-2	箇所名	東江見10	所在地	鶴川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)			著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)		
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-104015.80	21116.23			
Y2	-104017.38	21116.22			
Y3	-104019.56	21116.09			
Y4	-104021.73	21115.96			
Y5	-104023.35	21115.98			
Y6	-104025.49	21116.03			
Y7	-104028.68	21116.22			
Y8	-104030.99	21116.45			
Y9	-104032.16	21117.26			
Y10	-104032.16	21117.26			
Y11	-104035.24	21118.04			
Y12	-104035.88	21117.29			
Y13	-104036.07	21117.35			
Y14	-104033.92	21126.74			
Y15	-104033.47	21128.68			
Y16	-104033.29	21129.50			
Y17	-104031.24	21138.43			
Y18	-104030.33	21140.31			
Y19	-104026.46	21139.34			
Y20	-104026.46	21139.34			
Y21	-104022.72	21143.55			
Y22	-104010.25	21140.73			
Y23	-104010.91	21138.98			
Y24	-104013.19	21132.95			
Y25	-104013.66	21131.34			
Y26	-104013.93	21130.41			
Y27	-104014.67	21127.02			
Y28	-104014.79	21126.06			
Y29	-104015.20	21122.79			

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-3	箇所名	東江見10	所在地	鵠川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-3	箇所名	東江見10	所在地	鶴川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-4	箇所名	東江見10	所在地	鷺川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-4	箇所名	東江見10	所在地	鶴川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

千葉県


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-5	箇所名	東江見10	所在地	鷺川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------



1:1,000



千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2108-5	箇所名	東江見10	所在地	鶴川市東江見、江見青木
---------	------	---------------	-----	-------	-----	-------------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県