


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2116	箇所名	江見西真門2	所在地	鴨川市江見西真門、江見東真門、江見外堀
---------	------	-------------	-----	--------	-----	---------------------



1:1,000

0 25 50 m

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2023
所在地	鴨川市江見西真門、江見東真門、江見外堀

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2116	箇所名	江見西真門2	所在地	鴨川市江見西真門、江見東真門、江見外堀
---------	------	-------------	-----	--------	-----	---------------------

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-104729.75	18809.05				R1	-104703.19	18778.83			
Y2	-104723.35	18810.96				R2	-104698.40	18779.77			
Y3	-104704.13	18822.72				R3	-104686.30	18786.97			
Y4	-104689.27	18825.32				R4	-104676.56	18787.96			
Y5	-104667.86	18812.56				R5	-104663.68	18785.18			
Y6	-104665.62	18797.92				R6	-104662.28	18776.01			
Y7	-104662.28	18776.01				R7	-104659.14	18755.39			
Y8	-104659.14	18755.39				R8	-104659.10	18754.82			
Y9	-104658.74	18749.57				R9	-104663.61	18749.93			
Y10	-104658.71	18746.89				R10	-104667.29	18748.42			
Y11	-104658.68	18743.81				R11	-104674.06	18744.64			
Y12	-104658.61	18739.71				R12	-104675.93	18743.93			
Y13	-104658.57	18736.89				R13	-104678.11	18747.70			
Y14	-104658.96	18734.13				R14	-104680.55	18751.57			
Y15	-104660.68	18734.04				R15	-104683.53	18756.44			
Y16	-104661.94	18733.90				R16	-104696.74	18771.49			
Y17	-104663.30	18733.62									
Y18	-104666.39	18732.95									
Y19	-104668.82	18732.40									
Y20	-104670.21	18732.19									
Y21	-104671.77	18735.43									
Y22	-104672.30	18736.55									
Y23	-104675.42	18743.05									
Y24	-104678.11	18747.70									
Y25	-104680.55	18751.57									
Y26	-104683.53	18756.44									
Y27	-104696.74	18771.49									
Y28	-104705.75	18781.74									

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)