


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2143 箇所名 坂東I 所在地 鶴川市坂東



凡例

- | | |
|--|---------------------|
| | 危害のおそれのある土地の区域 |
| | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y1 | 危害のおそれのある土地 地点記号 |
| R1 | 著しい危害のおそれのある土地 地点記号 |
| ▲ | 急傾斜地下端点 |
| ■ | 急傾斜地上端点 |

0 50 100 m
1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2143	箇所名	坂東1		所在地	鶴川市坂東		
危害のおそれのある土地の座標										
著しい危害のおそれのある土地の座標										
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y1	-97494.874	21061.827	Y31			R1	-97491.987	21066.948		
Y2	-97493.242	21064.722	Y32			R2	-97489.472	21071.409		
Y3	-97489.472	21071.409	Y33			R3	-97489.114	21072.043		
Y4	-97485.542	21078.380	Y34			R4	-97506.657	21086.709		
Y5	-97483.773	21081.399	Y35			R5	-97524.355	21093.877		
Y6	-97480.487	21087.008	Y36			R6	-97539.313	21099.285		
Y7	-97499.363	21101.700	Y37			R7	-97553.731	21102.982		
Y8	-97519.073	21108.557	Y38			R8	-97575.266	21103.442		
Y9	-97533.370	21113.601	Y39			R9	-97582.753	21099.687		
Y10	-97547.852	21117.708	Y40			R10	-97582.892	21099.316		
Y11	-97568.907	21119.532	Y41			R11	-97584.126	21096.021		
Y12	-97576.224	21117.125	Y42			R12	-97584.535	21094.926		
Y13	-97577.855	21112.769	Y43			R13	-97576.855	21090.232		
Y14	-97579.730	21107.760	Y44			R14	-97556.717	21095.193		
Y15	-97582.892	21099.316	Y45			R15	-97541.593	21093.344		
Y16	-97584.126	21096.021	Y46			R16	-97525.905	21089.560		
Y17	-97586.560	21089.520	Y47			R17	-97509.581	21080.557		
Y18	-97577.646	21078.975	Y48			R18		R48		
Y19	-97559.581	21087.723	Y49			R19		R49		
Y20	-97544.007	21087.053	Y50			R20		R50		
Y21	-97527.734	21084.466	Y51			R21		R51		
Y22	-97512.380	21074.667	Y52			R22		R52		
Y23			Y53			R23		R53		
Y24			Y54			R24		R54		
Y25			Y55			R25		R55		
Y26			Y56			R26		R56		
Y27			Y57			R27		R57		
Y28			Y58			R28		R58		
Y29			Y59			R29		R59		
Y30			Y60			R30		R60		

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県