


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度


2024

急傾斜地の位置 箇所番号 II-132K2226 箇所名 京田1 所在地 鶴川市京田



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2226	箇所名	京田1		所在地	鴨川市京田		
危害のおそれのある土地の座標										
著しい危害のおそれのある土地の座標										
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
Y1	-96138.576	21281.458	Y31			R1	-96144.019	21279.913		
Y2	-96141.360	21280.668	Y32			R2	-96148.196	21278.728		
Y3	-96148.196	21278.728	Y33			R3	-96142.908	21266.314		
Y4	-96153.003	21277.364	Y34			R4	-96132.362	21264.715		
Y5	-96158.948	21275.677	Y35			R5	-96129.266	21268.019		
Y6	-96162.623	21274.634	Y36			R6	-96138.225	21269.771		
Y7	-96155.118	21257.302	Y37			R7		R37		
Y8	-96145.098	21251.120	Y38			R8		R38		
Y9	-96142.406	21253.994	Y39			R9		R39		
Y10	-96138.261	21258.418	Y40			R10		R40		
Y11	-96132.362	21264.715	Y41			R11		R41		
Y12	-96127.870	21269.508	Y42			R12		R42		
Y13	-96125.525	21272.012	Y43			R13		R43		
Y14	-96132.909	21273.695	Y44			R14		R44		
Y15			Y45			R15		R45		
Y16			Y46			R16		R46		
Y17			Y47			R17		R47		
Y18			Y48			R18		R48		
Y19			Y49			R19		R49		
Y20			Y50			R20		R50		
Y21			Y51			R21		R51		
Y22			Y52			R22		R52		
Y23			Y53			R23		R53		
Y24			Y54			R24		R54		
Y25			Y55			R25		R55		
Y26			Y56			R26		R56		
Y27			Y57			R27		R57		
Y28			Y58			R28		R58		
Y29			Y59			R29		R59		
Y30			Y60			R30		R60		

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

千葉県