


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2251-1	箇所名	打墨21	所在地	鴨川市打墨
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

II-132K2251-1

箇所名

打墨21

所在地

鴨川市打墨

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95090.588	21604.497	Y31		
Y2	-95105.085	21601.712	Y32		
Y3	-95109.640	21600.837	Y33		
Y4	-95111.861	21600.441	Y34		
Y5	-95115.486	21600.176	Y35		
Y6	-95122.874	21600.011	Y36		
Y7	-95125.861	21599.823	Y37		
Y8	-95128.033	21599.628	Y38		
Y9	-95132.840	21599.199	Y39		
Y10	-95132.909	21595.884	Y40		
Y11	-95136.516	21586.843	Y41		
Y12	-95135.322	21576.282	Y42		
Y13	-95128.900	21573.170	Y43		
Y14	-95127.368	21572.427	Y44		
Y15	-95126.308	21571.953	Y45		
Y16	-95119.751	21569.017	Y46		
Y17	-95116.120	21567.688	Y47		
Y18	-95114.693	21567.309	Y48		
Y19	-95110.289	21566.253	Y49		
Y20	-95095.283	21562.654	Y50		
Y21	-95090.269	21581.187	Y51		
Y22	-95090.474	21591.710	Y52		
Y23			Y53		
Y24			Y54		
Y25			Y55		
Y26			Y56		
Y27			Y57		
Y28			Y58		
Y29			Y59		
Y30			Y60		

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R1	-95102.341	21602.239	R31		
R2	-95105.085	21601.712	R32		
R3	-95109.640	21600.837	R33		
R4	-95111.861	21600.441	R34		
R5	-95115.486	21600.176	R35		
R6	-95116.029	21600.164	R36		
R7	-95116.057	21595.812	R37		
R8	-95120.986	21584.905	R38		
R9	-95120.578	21569.387	R39		
R10	-95119.751	21569.017	R40		
R11	-95116.120	21567.688	R41		
R12	-95114.693	21567.309	R42		
R13	-95110.289	21566.253	R43		
R14	-95107.344	21565.547	R44		
R15	-95105.437	21583.004	R45		
R16	-95102.303	21593.736	R46		
R17			R47		
R18			R48		
R19			R49		
R20			R50		
R21			R51		
R22			R52		
R23			R53		
R24			R54		
R25			R55		
R26			R56		
R27			R57		
R28			R58		
R29			R59		
R30			R60		

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2251-2	箇所名	打墨21	所在地	鴨川市打墨
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



- 凡例
- 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
 - ▲ 急傾斜地下端点
 - 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		II-132K2251-2		箇所名		打墨21		所在地		鴨川市打墨		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95136.481	21523.519	Y31			R1	-95143.447	21529.486	R31					
Y2	-95142.401	21528.590	Y32			R2	-95148.298	21533.642	R32					
Y3	-95148.298	21533.642	Y33			R3	-95151.582	21536.454	R33					
Y4	-95157.492	21541.517	Y34			R4	-95161.312	21527.405	R34					
Y5	-95162.541	21545.799	Y35			R5	-95170.395	21512.139	R35					
Y6	-95165.118	21547.985	Y36			R6	-95176.532	21503.043	R36					
Y7	-95175.890	21537.463	Y37			R7	-95175.804	21502.414	R37					
Y8	-95184.044	21523.447	Y38			R8	-95171.862	21499.005	R38					
Y9	-95189.708	21514.412	Y39			R9	-95162.306	21505.557	R39					
Y10	-95185.536	21510.817	Y40			R10	-95146.199	21517.274	R40					
Y11	-95182.132	21507.885	Y41			R11			R41					
Y12	-95175.804	21502.414	Y42			R12			R42					
Y13	-95167.256	21495.023	Y43			R13			R43					
Y14	-95155.351	21499.898	Y44			R14			R44					
Y15	-95133.439	21508.721	Y45			R15			R45					
Y16			Y46			R16			R46					
Y17			Y47			R17			R47					
Y18			Y48			R18			R48					
Y19			Y49			R19			R49					
Y20			Y50			R20			R50					
Y21			Y51			R21			R51					
Y22			Y52			R22			R52					
Y23			Y53			R23			R53					
Y24			Y54			R24			R54					
Y25			Y55			R25			R55					
Y26			Y56			R26			R56					
Y27			Y57			R27			R57					
Y28			Y58			R28			R58					
Y29			Y59			R29			R59					
Y30			Y60			R30			R60					

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2251-3

箇所名

打墨21


所在地

鴨川市打墨



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号	II-132K2251-3		箇所名	打墨21		所在地	鴨川市打墨		
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95226.328	21555.012	Y31			R1	-95221.393	21552.988	R31		
Y2	-95217.076	21551.218	Y32			R2	-95217.076	21551.218	R32		
Y3	-95209.713	21548.078	Y33			R3	-95204.624	21567.020	R33		
Y4	-95201.781	21544.696	Y34			R4	-95184.807	21570.820	R34		
Y5	-95200.514	21544.156	Y35			R5	-95184.808	21575.300	R35		
Y6	-95190.785	21557.882	Y36			R6	-95212.472	21572.148	R36		
Y7	-95184.654	21555.517	Y37			R7			R37		
Y8	-95184.694	21559.489	Y38			R8			R38		
Y9	-95184.754	21565.516	Y39			R9			R39		
Y10	-95184.807	21570.820	Y40			R10			R40		
Y11	-95184.808	21580.820	Y41			R11			R41		
Y12	-95219.502	21576.719	Y42			R12			R42		
Y13			Y43			R13			R43		
Y14			Y44			R14			R44		
Y15			Y45			R15			R45		
Y16			Y46			R16			R46		
Y17			Y47			R17			R47		
Y18			Y48			R18			R48		
Y19			Y49			R19			R49		
Y20			Y50			R20			R50		
Y21			Y51			R21			R51		
Y22			Y52			R22			R52		
Y23			Y53			R23			R53		
Y24			Y54			R24			R54		
Y25			Y55			R25			R55		
Y26			Y56			R26			R56		
Y27			Y57			R27			R57		
Y28			Y58			R28			R58		
Y29			Y59			R29			R59		
Y30			Y60			R30			R60		

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


調査年度

2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2251-4	箇所名	打墨21	所在地	鴨川市打墨
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------



- 凡例
- 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
 - ▲ 急傾斜地下端点
 - 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置		箇所番号		II-132K2251-4		箇所名		打墨21		所在地		鴨川市打墨	
危害のおそれのある土地の座標													
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)								
Y1	-95254.425	21639.937	Y31										
Y2	-95240.577	21642.514	Y32										
Y3	-95230.830	21644.328	Y33										
Y4	-95216.563	21646.663	Y34										
Y5	-95206.694	21648.278	Y35										
Y6	-95201.736	21660.939	Y36										
Y7	-95211.205	21683.121	Y37										
Y8	-95229.096	21696.644	Y38										
Y9	-95230.498	21699.146	Y39										
Y10	-95235.068	21698.150	Y40										
Y11	-95240.221	21696.814	Y41										
Y12	-95242.000	21696.353	Y42										
Y13	-95247.918	21694.768	Y43										
Y14	-95251.300	21693.986	Y44										
Y15	-95254.047	21693.310	Y45										
Y16	-95256.626	21692.697	Y46										
Y17	-95257.809	21692.654	Y47										
Y18	-95258.450	21692.728	Y48										
Y19	-95266.000	21693.768	Y49										
Y20	-95283.097	21696.124	Y50										
Y21	-95293.998	21651.500	Y51										
Y22	-95270.793	21646.132	Y52										
Y23	-95266.664	21648.746	Y53										
Y24			Y54										
Y25			Y55										
Y26			Y56										
Y27			Y57										
Y28			Y58										
Y29			Y59										
Y30			Y60										

著しい危害のおそれのある土地の座標													
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)								
R1	-95238.980	21642.811	R31										
R2	-95230.830	21644.328	R32										
R3	-95222.509	21645.690	R33										
R4	-95217.929	21658.232	R34										
R5	-95224.706	21674.961	R35										
R6	-95244.320	21686.869	R36										
R7	-95247.506	21694.878	R37										
R8	-95247.918	21694.768	R38										
R9	-95251.300	21693.986	R39										
R10	-95254.047	21693.310	R40										
R11	-95256.626	21692.697	R41										
R12	-95257.809	21692.654	R42										
R13	-95258.450	21692.728	R43										
R14	-95266.000	21693.768	R44										
R15	-95266.610	21693.852	R45										
R16	-95270.514	21668.322	R46										
R17	-95247.011	21661.185	R47										
R18	-95243.057	21653.905	R48										
R19			R49										
R20			R50										
R21			R51										
R22			R52										
R23			R53										
R24			R54										
R25			R55										
R26			R56										
R27			R57										
R28			R58										
R29			R59										
R30			R60										

平面直角座標系:第Ⅸ区系(測地成果2011)

平面直角座標系:第IX系(測地成果2011)