

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2311-1

箇所名


天面10

所在地

鴨川市天面



1:1,000



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|       |      |
|-------|------|
| 調査年度  | 2023 |
| 鴨川市天面 |      |

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) |            |          |      |      |      | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) |            |          |      |      |      |
|--------------------------|------------|----------|------|------|------|-------------------------------|------------|----------|------|------|------|
| 地点記号                     | X(m)       | Y(m)     | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号                          | X(m)       | Y(m)     | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y1                       | -102861.74 | 21002.97 | Y31  |      |      | R1                            | -102856.32 | 21003.82 | R31  |      |      |
| Y2                       | -102863.17 | 21011.57 | Y32  |      |      | R2                            | -102857.03 | 21012.25 | R32  |      |      |
| Y3                       | -102871.90 | 21014.14 | Y33  |      |      | R3                            | -102864.14 | 21014.96 | R33  |      |      |
| Y4                       | -102859.37 | 21015.46 | Y34  |      |      | R4                            | -102859.37 | 21015.46 | R34  |      |      |
| Y5                       | -102858.17 | 21015.58 | Y35  |      |      | R5                            | -102858.17 | 21015.58 | R35  |      |      |
| Y6                       | -102849.72 | 21016.47 | Y36  |      |      | R6                            | -102855.85 | 21015.83 | R36  |      |      |
| Y7                       | -102841.20 | 21017.36 | Y37  |      |      | R7                            | -102853.23 | 21012.66 | R37  |      |      |
| Y8                       | -102839.77 | 21017.51 | Y38  |      |      | R8                            | -102851.86 | 21004.51 | R38  |      |      |
| Y9                       | -102839.11 | 21014.21 | Y39  |      |      | R9                            |            |          | R39  |      |      |
| Y10                      | -102836.64 | 21006.88 | Y40  |      |      | R10                           |            |          | R40  |      |      |
| Y11                      | -102837.62 | 21006.72 | Y41  |      |      | R11                           |            |          | R41  |      |      |
| Y12                      | -102846.53 | 21005.34 | Y42  |      |      | R12                           |            |          | R42  |      |      |
| Y13                      | -102851.86 | 21004.51 | Y43  |      |      | R13                           |            |          | R43  |      |      |
| Y14                      | -102858.02 | 21003.55 | Y44  |      |      | R14                           |            |          | R44  |      |      |
| Y15                      |            |          | Y45  |      |      | R15                           |            |          | R45  |      |      |
| Y16                      |            |          | Y46  |      |      | R16                           |            |          | R46  |      |      |
| Y17                      |            |          | Y47  |      |      | R17                           |            |          | R47  |      |      |
| Y18                      |            |          | Y48  |      |      | R18                           |            |          | R48  |      |      |
| Y19                      |            |          | Y49  |      |      | R19                           |            |          | R49  |      |      |
| Y20                      |            |          | Y50  |      |      | R20                           |            |          | R50  |      |      |
| Y21                      |            |          | Y51  |      |      | R21                           |            |          | R51  |      |      |
| Y22                      |            |          | Y52  |      |      | R22                           |            |          | R52  |      |      |
| Y23                      |            |          | Y53  |      |      | R23                           |            |          | R53  |      |      |
| Y24                      |            |          | Y54  |      |      | R24                           |            |          | R54  |      |      |
| Y25                      |            |          | Y55  |      |      | R25                           |            |          | R55  |      |      |
| Y26                      |            |          | Y56  |      |      | R26                           |            |          | R56  |      |      |
| Y27                      |            |          | Y57  |      |      | R27                           |            |          | R57  |      |      |
| Y28                      |            |          | Y58  |      |      | R28                           |            |          | R58  |      |      |
| Y29                      |            |          | Y59  |      |      | R29                           |            |          | R59  |      |      |
| Y30                      |            |          | Y60  |      |      | R30                           |            |          | R60  |      |      |

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2311-2

箇所名

天面10

所在地

鴨川市天面



1:1,000

0 25 50 m

## 急傾斜地の崩壊区域調書

#### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

|      |      |
|------|------|
| 調査年度 | 2023 |
|------|------|

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)