

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2345-1

箇所名

内浦32

所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2345-1	箇所名	内浦32	所在地	鴨川市内浦					
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96952.56	34086.80	Y31	-96932.28	34079.53	R1	-96946.29	34084.31			
Y2	-96952.57	34086.77	Y32	-96932.36	34079.53	R2	-96941.16	34089.01			
Y3	-96937.87	34065.13	Y33	-96934.28	34079.65	R3	-96936.91	34097.42			
Y4	-96955.06	34050.49	Y34	-96937.79	34080.95	R4	-96943.30	34101.15			
Y5	-96967.13	34091.25	Y35	-96940.34	34081.96	R5	-96955.56	34100.60			
Y6	-96968.68	34096.48	Y36	-96945.64	34084.06	R6	-96958.94	34096.16			
Y7	-96969.17	34098.13				R7	-96965.67	34086.31			
Y8	-96969.90	34099.89				R8	-96967.13	34091.25			
Y9	-96973.38	34105.26				R9	-96968.68	34096.48			
Y10	-96976.50	34109.76				R10	-96969.17	34098.13			
Y11	-96978.78	34113.36				R11	-96969.90	34099.89			
Y12	-96981.37	34117.59				R12	-96973.38	34105.26			
Y13	-96983.22	34121.62				R13	-96976.50	34109.76			
Y14	-96983.40	34122.68				R14	-96978.78	34113.36			
Y15	-96983.69	34124.42				R15	-96980.95	34116.92			
Y16	-96982.05	34126.57				R16	-96975.61	34120.69			
Y17	-96973.36	34131.33				R17	-96958.06	34129.72			
Y18	-96959.72	34137.88				R18	-96939.05	34107.43			
Y19	-96953.90	34141.75				R19	-96933.54	34098.00			
Y20	-96933.53	34118.99				R20	-96932.23	34086.79			
Y21	-96926.21	34107.78				R21	-96936.13	34080.33			
Y22	-96925.51	34100.80				R22	-96937.79	34080.95			
Y23	-96925.41	34096.60				R23	-96940.34	34081.96			
Y24	-96925.60	34093.87				R24	-96945.64	34084.06			
Y25	-96926.09	34089.26									
Y26	-96926.51	34086.15									
Y27	-96926.83	34084.22									
Y28	-96927.15	34082.21									
Y29	-96929.96	34080.65									
Y30	-96931.11	34080.01									

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

千葉県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2345-2

箇所名

内浦32


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2345-2		箇所名	内浦32		所在地	鴨川市内浦			
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96969.68	34053.68	Y31	-96961.51	34074.20	R1	-96964.57	34066.53			
Y2	-96970.08	34052.79	Y32	-96961.64	34073.87	R2	-96965.34	34067.05			
Y3	-96970.21	34052.12	Y33	-96963.99	34067.98	R3	-96966.21	34067.52			
Y4	-96970.28	34052.34				R4	-96967.21	34067.74			
Y5	-96970.37	34052.16				R5	-96967.05	34068.57			
Y6	-96970.15	34052.80				R6	-96965.69	34075.69			
Y7	-96969.90	34053.74				R7	-96965.66	34075.85			
Y8	-96967.05	34068.57				R8	-96966.27	34079.74			
Y9	-96965.69	34075.69				R9	-96966.70	34082.33			
Y10	-96965.66	34075.85				R10	-96967.12	34085.45			
Y11	-96966.27	34079.74				R11	-96967.23	34086.19			
Y12	-96966.70	34082.33				R12	-96960.33	34084.19			
Y13	-96967.12	34085.45				R13	-96956.22	34081.74			
Y14	-96967.60	34088.74				R14	-96955.69	34078.03			
Y15	-96967.70	34092.49				R15	-96956.70	34077.55			
Y16	-96967.78	34093.74				R16	-96959.13	34076.17			
Y17	-96968.05	34097.74				R17	-96961.03	34074.67			
Y18	-96968.44	34103.72				R18	-96961.51	34074.20			
Y19	-96951.91	34098.67				R19	-96961.64	34073.87			
Y20	-96942.84	34091.84				R20	-96963.99	34067.98			
Y21	-96940.03	34081.99									
Y22	-96941.23	34081.67									
Y23	-96945.34	34081.03									
Y24	-96949.87	34080.33									
Y25	-96949.89	34080.32									
Y26	-96952.08	34079.69									
Y27	-96954.32	34078.66									
Y28	-96956.70	34077.55									
Y29	-96959.13	34076.17									
Y30	-96961.03	34074.67									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)