

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2351-1

箇所名

内浦35


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2351-2

箇所名

内浦35

所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
鴨川市内浦	

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2351-2	箇所名	内浦35	所在地	鴨川市内浦

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)