

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号



II-132K2352-1

箇所名

内浦36

所在地

鴨川市内浦



1:500

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度

2024

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系（測地成果2011）

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2352-2

箇所名

内浦36


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- △ 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

Π-132K2352-2

笛所名

内浦36

所在地

鴨川市内浦

危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-96028.32	32878.94	Y31	-96030.62	33063.70	R1	-96007.41	32901.02	R31	-95992.44	32922.71
Y2	-96044.07	32888.41	Y32	-96026.52	33063.62	R2	-96013.24	32906.20	R32	-95991.56	32918.27
Y3	-96065.29	32917.69	Y33	-96017.12	33063.44	R3	-96025.81	32923.55	R33	-95993.30	32916.13
Y4	-96061.83	32925.71	Y34	-96016.41	33063.43	R4	-96026.13	32942.29	R34	-95995.61	32913.49
Y5	-96059.19	32944.26	Y35	-96007.48	33063.26	R5	-96021.28	32952.47	R35	-96000.82	32907.99
Y6	-96058.00	32945.39	Y36	-95999.38	33063.11	R6	-96023.41	32962.86			
Y7	-96062.35	32965.53	Y37	-95994.14	33063.09	R7	-96026.58	32980.68			
Y8	-96065.48	32973.14	Y38	-95989.72	33063.08	R8	-96030.03	32987.61			
Y9	-96068.15	32978.63	Y39	-95985.76	33063.08	R9	-96037.16	33002.60			
Y10	-96073.73	32968.83	Y40	-95982.29	33063.07	R10	-96054.82	33002.06			
Y11	-96086.11	32979.48	Y41	-95979.20	33063.06	R11	-96067.67	33013.12			
Y12	-96100.96	32989.97	Y42	-95976.27	33063.83	R12	-96081.52	33023.05			
Y13	-96080.22	33025.26	Y43	-95973.44	33064.58	R13	-96080.22	33025.26			
Y14	-96075.63	33033.07	Y44	-95970.41	33065.38	R14	-96075.63	33033.07			
Y15	-96072.61	33038.20	Y45	-95967.16	33066.23	R15	-96072.61	33038.20			
Y16	-96069.38	33045.41	Y46	-95963.82	33067.11	R16	-96069.38	33045.41			
Y17	-96065.63	33052.80	Y47	-95931.77	33069.32	R17	-96065.63	33052.80			
Y18	-96061.37	33060.96	Y48	-95931.51	33069.63	R18	-96061.37	33060.96			
Y19	-96058.87	33064.68	Y49	-95928.42	33069.71	R19	-96058.87	33064.68			
Y20	-96057.11	33067.02	Y50	-95930.29	33066.07	R20	-96057.11	33067.02			
Y21	-96054.93	33069.56	Y51	-95931.91	33062.93	R21	-96056.15	33068.13			
Y22	-96053.48	33070.72	Y52	-95933.32	33060.19	R22	-96037.61	33057.11			
Y23	-96052.18	33071.31	Y53	-95934.71	33057.48	R23	-96031.45	33057.13			
Y24	-96051.76	33071.50	Y54	-95936.21	33054.57	R24	-95936.97	33062.01			
Y25	-96049.00	33071.62	Y55	-95937.70	33051.68	R25	-95966.22	33011.42			
Y26	-96045.15	33069.60	Y56	-95939.26	33048.65	R26	-95975.07	32984.20			
Y27	-96043.01	33068.47	Y57	-95941.24	33044.80	R27	-95985.15	32972.72			
Y28	-96041.07	33067.90	Y58	-95943.11	33041.16	R28	-95982.04	32959.25			
Y29	-96039.84	33067.23	Y59	-95944.71	33037.37	R29	-95994.97	32944.23			
Y30	-96033.44	33063.76	Y60	-95944.97	33036.76	R30	-95996.36	32929.43			

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2352-2	箇所名	内浦36	所在地	鴨川市内浦
---------	------	---------------	-----	------	-----	-------

[illegible]

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)