

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2356

箇所名

内浦38

所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2356

箇所名

内浦38

所在地

鴨川市内浦



凡例

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



1:1,000

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2356	箇所名	内浦38	所在地	鶴川市内浦
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------

危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-95052.51	33141.44	Y31	-95071.79	33100.47	R1	-95052.51	33141.44	R31	-95064.96	33140.92
Y2	-95052.35	33140.17	Y32	-95074.03	33107.18	R2	-95052.35	33140.17	R32	-95060.67	33140.60
Y3	-95051.44	33135.95	Y33	-95077.61	33124.07	R3	-95051.44	33135.95	R33	-95056.17	33140.87
Y4	-95050.23	33132.22	Y34	-95080.40	33142.05	R4	-95050.23	33132.22			
Y5	-95049.80	33130.90	Y35	-95071.52	33141.40	R5	-95049.80	33130.90			
Y6	-95046.96	33123.77	Y36	-95070.43	33141.32	R6	-95046.96	33123.77			
Y7	-95046.55	33122.94	Y37	-95060.67	33140.60	R7	-95046.55	33122.94			
Y8	-95044.74	33119.41	Y38	-95056.17	33140.87	R8	-95044.74	33119.41			
Y9	-95043.04	33116.70				R9	-95043.04	33116.70			
Y10	-95041.80	33115.09				R10	-95041.80	33115.09			
Y11	-95039.10	33112.14				R11	-95039.10	33112.14			
Y12	-95035.77	33109.05				R12	-95035.77	33109.05			
Y13	-95030.94	33105.14				R13	-95030.94	33105.14			
Y14	-95028.16	33103.10				R14	-95028.16	33103.10			
Y15	-95023.07	33099.36				R15	-95023.07	33099.36			
Y16	-95020.30	33097.46				R16	-95020.30	33097.46			
Y17	-95010.39	33090.62				R17	-95010.39	33090.62			
Y18	-95002.53	33085.53				R18	-95002.53	33085.53			
Y19	-95003.09	33084.51				R19	-95003.09	33084.51			
Y20	-95011.59	33069.17				R20	-95011.59	33069.17			
Y21	-95013.18	33065.59				R21	-95013.18	33065.59			
Y22	-95014.37	33061.63				R22	-95014.37	33061.63			
Y23	-95015.30	33055.54				R23	-95014.89	33058.21			
Y24	-95015.31	33050.56				R24	-95027.40	33062.55			
Y25	-95015.34	33040.72				R25	-95036.45	33075.46			
Y26	-95015.34	33040.56				R26	-95042.47	33086.42			
Y27	-95036.12	33046.32				R27	-95050.25	33100.49			
Y28	-95050.10	33065.20				R28	-95059.99	33109.10			
Y29	-95055.83	33078.20				R29	-95060.65	33115.38			
Y30	-95061.77	33092.47				R30	-95063.04	33128.41			

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
------	------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-132K2356	箇所名	内浦38		所在地	鴨川市内浦				
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-94933.46	33068.92				R1	-94933.46	33068.92			
Y2	-94929.41	33072.03				R2	-94929.41	33072.03			
Y3	-94924.86	33076.14				R3	-94924.86	33076.14			
Y4	-94921.04	33080.33				R4	-94921.04	33080.33			
Y5	-94918.28	33083.94				R5	-94918.28	33083.94			
Y6	-94916.61	33086.53				R6	-94916.61	33086.53			
Y7	-94903.93	33112.06				R7	-94913.60	33092.58			
Y8	-94900.66	33117.37				R8	-94897.08	33094.71			
Y9	-94894.57	33126.16				R9	-94885.79	33101.96			
Y10	-94880.77	33100.38				R10	-94882.30	33103.23			
Y11	-94877.72	33094.68				R11	-94880.77	33100.38			
Y12	-94876.75	33092.87				R12	-94877.72	33094.68			
Y13	-94862.73	33076.84				R13	-94876.75	33092.87			
Y14	-94861.25	33074.40				R14	-94865.50	33080.00			
Y15	-94856.33	33066.31				R15	-94874.08	33076.95			
Y16	-94856.05	33065.85				R16	-94886.30	33072.92			
Y17	-94870.42	33061.57				R17	-94897.35	33064.82			
Y18	-94880.79	33058.07				R18	-94904.73	33059.70			
Y19	-94887.32	33052.50				R19	-94914.64	33050.98			
Y20	-94897.83	33046.01				R20	-94921.77	33047.22			
Y21	-94905.30	33038.79				R21	-94922.47	33048.95			
Y22	-94916.02	33033.12				R22	-94926.71	33056.99			
Y23	-94917.55	33036.88									
Y24	-94919.79	33042.38									
Y25	-94922.47	33048.95									
Y26	-94926.71	33056.99									

平面直角座標系：第Ⅸ区(測地成果2011)

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)