

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2361

箇所名

内浦42


所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2024

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2361		箇所名	内浦42		所在地	鶴川市内浦			
危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-93861.95	33183.96				R1	-93863.39	33184.76			
Y2	-93862.61	33183.70				R2	-93864.33	33182.05			
Y3	-93870.23	33176.37				R3	-93870.23	33176.37			
Y4	-93872.66	33174.24				R4	-93872.66	33174.24			
Y5	-93874.68	33172.44				R5	-93874.68	33172.44			
Y6	-93876.95	33170.73				R6	-93876.95	33170.73			
Y7	-93878.58	33169.88				R7	-93878.58	33169.88			
Y8	-93877.61	33167.57				R8	-93877.61	33167.57			
Y9	-93859.46	33164.39				R9	-93870.00	33166.24			
Y10	-93860.51	33164.21				R10	-93871.18	33163.28			
Y11	-93873.79	33161.91				R11	-93878.86	33159.93			
Y12	-93878.18	33160.20				R12	-93883.10	33158.28			
Y13	-93883.10	33158.28				R13	-93882.79	33162.18			
Y14	-93888.22	33156.28				R14	-93879.85	33177.85			
Y15	-93891.37	33155.05				R15	-93873.84	33190.99			
Y16	-93897.54	33152.64				R16	-93871.54	33189.34			
Y17	-93897.99	33160.74				R17	-93870.08	33188.44			
Y18	-93890.59	33185.43				R18	-93868.92	33187.80			
Y19	-93885.29	33197.62				R19	-93864.97	33185.63			
Y20	-93881.56	33195.47									
Y21	-93876.62	33192.63									
Y22	-93874.06	33191.16									
Y23	-93871.54	33189.34									
Y24	-93870.08	33188.44									
Y25	-93868.92	33187.80									
Y26	-93864.97	33185.63									

平面直角座標系: 第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第Ⅸ区系(測地成果2011)