

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号


II-132K2362-1

箇所名

内浦43

所在地

鴨川市内浦



凡例

- 黄色の線 危害のおそれのある土地の区域
- 赤色の線 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号
- ▲ 急傾斜地下端点
- 急傾斜地上端点

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

2024

急傾斜地の位置

箇所番号

Π-132K2362-1

笛所名

内浦43

所在地

鴨川市内浦

危害のおそれのある区域の座標						著しい危害のおそれのある区域の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y1	-93858.59	33136.21	Y31	-93800.76	33007.68	R1	-93860.40	33130.95	R31	-93943.42	33095.48
Y2	-93854.87	33145.64	Y32	-93803.26	33005.47	R2	-93853.71	33135.38	R32	-93942.13	33101.14
Y3	-93853.51	33146.82	Y33	-93812.82	32996.09	R3	-93841.59	33141.11	R33	-93937.54	33094.60
Y4	-93842.51	33148.16	Y34	-93817.95	32991.19	R4	-93820.98	33139.35	R34	-93937.04	33079.19
Y5	-93837.37	33151.66	Y35	-93821.88	32988.62						

平面直角座標系:第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	2024
鴨川市内浦	

[illegible]