


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2440-1	箇所名	来秀1	所在地	鷺川市来秀
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------



1:1,000

0 25 50 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調查年度 | 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2440-1	箇所名	来秀1	所在地	鶴川市来秀
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系:第Ⅷ系(測地成果2011)

千葉県


## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のある土地等の座標位置図

調査年度

2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2440-2	箇所名	来秀1	所在地	鷺川市来秀
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------



1:500

0 10 20 m

千葉県

## 急傾斜地の崩壊区域調書

### 様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 2023

急傾斜地の位置	箇所番号	II-132K2440-2	箇所名	来秀1	所在地	鶴川市来秀
---------	------	---------------	-----	-----	-----	-------

平面直角座標系：第IX系（測地成果2011）

千葉県